

Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA8000 | ISO 14001 | ISO 45001

INDICAÇÃO Nº.

878/2026



Fls: Nº 1

Proc. Nº 930/2026

“Realizar vistoria técnica e promover melhorias estruturais na EMEIEF José Emidio de Aguiar, localizada no Jardim Maria Tereza”


Senhor Presidente,


Indico ao Chefe do Executivo, para que interceda junto à Secretaria Competente, no sentido de realizar vistoria técnica urgente e promover as devidas melhorias estruturais na EMEIEF José Emidio de Aguiar, localizada na Rua Augusta, nº 198, no bairro Jardim Maria Tereza, tendo em vista as condições inadequadas que vêm comprometendo o ambiente escolar.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 27 de abril de 2026.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

27-ABR-2026 15:19 001095 1/2




Cristiane Lourenço
(Cris da Maternal)
Vereadora


JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo garantir melhores condições de saúde, segurança e bem-estar aos alunos, professores e demais colaboradores da unidade escolar.

Conforme relatos, a escola enfrenta diversos problemas, dentre eles a infestação de pombos em áreas comuns, especialmente no refeitório, o que representa risco sanitário devido à presença de fezes das aves.

Além disso, há registros de goteiras nas salas de aula em dias de chuva, ventiladores sem funcionamento, pisos danificados com risco de acidentes, rachaduras e infiltrações na estrutura do prédio, bem como fachada em estado





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA8000 | ISO 14001 | ISO 45001

precário

de

conservação.

Tais condições impactam diretamente o processo de ensino-aprendizagem e expõem a comunidade escolar a situações inadequadas e inseguras.

Fls: N° 2

Proc. N° 930/2026

