PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
GABINETE DO VEREADOR FRED PROCÓPIO

LIDO
EM: ___ / ___ / _____

_____
2º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 3921/2023

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM BURACO NA RUA CORONEL DUARTE DA SILVEIRA, ALTURA DO Nº 1305, BAIRRO DUARTE DA SILVEIRA.

O vereador FRED PROCÓPIO, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de realizar vistoria técnica em buraco na Rua Coronel Duarte da Silveira, altura do nº 1305, bairro Duarte da Silveira.

JUSTIFICATIVA

A referida solicitação se faz necessária, tendo em vista que rua está com um buraco, gerando complicações na mobilidade urbana, bem como elevado risco de acidentes. Importante ressaltar que os moradores pedem para agilizar o atendimento desta solicitação, pois este problema está colocando uma residência em risco.

Sala das Sessões, 01 de Agosto de 2023

FRED PROCÓPIO
Vereador

Data do Documento: 01/08/2023 - 12:16:15
Data do Processo: 01/08/2023 - 13:57:41
Processo: 3921/2023

ARQUIVO ASSINADO ELETRONICAMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2023056500012187392