



INDICAÇÃO Nº 389/2025

Exmo. Senhor Presidente da Câmara:

Indico ao Prefeito do Município, ouvindo o plenário desta Casa Legislativa, que determine à Secretaria Competente, que providencie serviços de reparos na escada de acesso, localizado na rua José Cassemiro, nº 64, bairro Ipiranga.

Segundo relato da moradora, servidores da prefeitura ao fazerem um muro de contenção da rua que estava cedendo há um tempo atrás, o muro veio a desabar por estar sem colunas e cintas, atingindo a escada que fica na lateral.

Devido ao desabamento a escada ficou danificada, oferecendo riscos aos moradores, dentre eles, pessoas idosas. No período de chuva quando a umidade prevalece, aumenta o risco de acidentes mais sério, devido a descida para a residência ser muito íngreme.

Sala de Sessões da Câmara, 02 de abril 2025.

ALYSSON ENFERMEIRO

Vereador- AVANTE



INDICAÇÃO

389


Exmo. Senhor Presidente da Câmara;

Indico ao prefeito do Município, ouvindo o plenário desta Casa Legislativa, que determine à Secretaria Competente, que providencie reparo na escada de acesso a residência de número, ⁶⁴ Rua José Cassemiro, Bairro Ipiranga.

Segundo a moradora, servidores da prefeitura ao fazerem um muro para contenção da rua que estava cedendo a um tempo atrás e o muro veio a cair depois por estar sem coluna e cintas e como caiu sobre a queda sobre sua escada que fica na lateral por onde passou o muro, danificou a mesma destruindo a parcialmente e ao refazerem o muro, ela ficou com o dano na escada que oferece risco as pessoas, principalmente o esposo que é idoso.

Época de chuva quando a umidade prevalece, aumenta o risco de acidente mais sério devido a descida para a cada ser mais íngreme.

Vereador: Alysson Enfermeiro / Data: 31/03/2025



Assinatura do Vereador

Atendido por: _____

Providência da Secretaria:

♦ O assunto foi tratado no Requerimento nº: _____

♦ O assunto foi encaminhado em forma de: _____

♦ Outras informações: _____



