



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS - PODER LEGISLATIVO**

Indicação n. 164/25

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas.

O Vereador que esta subscreve, indica ao Executivo para que a prefeitura Municipal através do setor responsável, tome as providências necessárias para que se faça os reparos no bueiro e dos buracos localizados nas imediações do cruzamento da Rua Piauí com a Rua José Martins Lins – Bela Vista.

Justificativa.

Conforme podemos ver nas imagens anexas, no referido local tem um bueiro que parece estar retornando e espalhando água suja e fétida pela rua, além da água ficar parada nos buracos da referida via incomodando tanto quem por ali transita como quem mora na vizinhança devido ao mau cheiro desta água suja.

Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 16 de Junho de 2025.

Heliel Custódio – Vereador



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS - PODER LEGISLATIVO**





**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS - PODER LEGISLATIVO**

