CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

"VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA"

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br

Indicação n°235/2.018.

Senhor Presidente,

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria competente, que determine vistoria e serviços de manutenção ou notifique o responsável para que o proceda, na rua Minas Gerais, no cruzamento com a rua Espírito Santo, no trecho ao lado da casa nº 208, Vila Fátima.

JUSTIFICATIVA:

Essa é uma reivindicação dos moradores locais, que observam um problema importante de drenagem, falta de guias e sarjetas e acúmulo de água, com mau cheiro e turbidez.

Plenário "Vereador Daniel das Neves", 28 de março de 2018.

Fabio Cardoso Junior
Vereador

PROTOCOLO N° 541/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br



