CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

"VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA"
Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000
TEL / FAX (013) 3828-1100
www.registro.sp.leg.br

Indicação n° 190/2.018.

Senhor Presidente,

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria competente, que determine vistoria e serviços de manutenção no bueiro, localizado na rua Sinfrônio Costa, na altura do número 155, Centro.

JUSTIFICATIVA:

Trata-se de um problema recorrente, de acordo com os moradores locais. O bueiro é obstruído e transborda, trazendo mau cheiro, risco de doenças e transtornos a todos.

Plenário "Vereador Daniel das Neves", 12 de março de 2018.

Fabio Cardoso Junior
Vereador

PROTOCOLO N° 400/2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br

