

Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Fis: N° 01
Proc. N° 1929/2025

INDICAÇÃO

1814/2025




Dispõe sobre: ANÁLISE TÉCNICA SOBRE A VAZÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA TERRITÓRIO DE RORAIMA, ALTURA DO Nº 16, VILA CRETTI, NESTE MUNICÍPIO.

Senhor Presidente,

Indico ao Chefe do Executivo, se digne S.Exa. interceder junto a secretaria competente para que seja providenciado medidas necessárias para análise técnica sobre a vazão das águas pluviais na Rua Território de Roraima, altura do nº 16, Vila Cretti, neste município

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 10 de setembro de 2025.



Rodrigues Marques de Figueiredo
Rodrigo Rodrigues
Vereador

Justificativa:

A Rua Território de Roraima, na altura do nº 16, apresenta problemas recorrentes de acúmulo de águas pluviais durante períodos de chuva, em razão da ausência de sistema adequado de captação e escoamento. Essa situação ocasiona alagamentos, transtornos à mobilidade de pedestres e veículos, além de riscos à integridade das residências próximas.

A implantação de dispositivos como boca de lobo ou grelha articulada é medida essencial para garantir o correto direcionamento da vazão das águas, prevenindo danos estruturais ao pavimento, aumentando a segurança viária e contribuindo para a qualidade de vida dos moradores.

Portanto, faz-se necessária a análise técnica e a posterior execução da melhoria, visando sanar definitivamente o problema e assegurar maior eficiência no sistema de drenagem da via.

