CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Fausto Monteiro, 85 – Telefax: (35) 3291-2349 – CEP 37130-031 – Alfenas – MG
E-mail: camara@cmalfenas.mg.gov.br

INDICAÇÃO Nº 872/2024

Assunto: Obras e serviços

Senhor Presidente,

Senhores(as) Vereadores(as),

Indico ao Sr. Prefeito Municipal, na forma regimental, que verifique junto a secretaria competente, para que providencie o reparo de uma valeta que está deteriorada, na esquina da Rua Vitório Bruzadelli, próximo à rotatória, bem como providencie a readequação dessa rotatória.

JUSTIFICATIVA:

No local acima citado, foi construída há pouco tempo, uma rotatória que abrange acesso a quatro vias, quais sejam, Rua Vitório Bruzadelli, José da Silva Gomes, José Paraíso e Henrique Carivaldo de Miranda.

Contudo, tenho recebido diversas reclamações, relatando que a esquina da referida rotatória ficou confusa e perigosa, pois não há sinalização de PARE em nenhuma das esquinas e, além disso, a referida rotatória ficou desproporcional (grande) e está obrigando motoristas a atingirem outras vias quando vão fazer o cruzamento da mesma.

A título de exemplo, quem sobe pela Rua José da Silva Gomes, quando vai fazer o contorno na rotatória, acaba adentrando com o veículo na rua Vitório Bruzadelli, quase atingindo veículos que estejam parados nesta via, aguardando a oportunidade para fazer a travessia.

Não bastasse isso, nessa esquina existe uma valeta para escoamento de água que está deteriorada devido à passagem constante de veículos e, em razão disso, os carros estão caindo nos buracos que está se formando ao redor dessa valeta.

Por esta razão, a readequação desta rotatória se faz necessária, assim como o reparo imediato do buraco que está se formando ao redor da valeta de escoamento de água pluvial, visando evitar acidentes e prejuízos aos usuários.

Câmara Municipal de Alfenas, em 21 de novembro de 2024.

Teresa Suelene de Paula
VEREADORA