Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 11/6/15
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 675, DE 2015.

Propõe a Poder Executivo Municipal a Limpeza e roçada, no local que específica.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

A Câmara Municipal de Cascavel, por meio dos Vereadores, que a este subscrevem, acatando solicitação feita pela Ouvidoria Parlamentar da Casa de Leis, e, em conformidade com o art.116 do Regimento Interno, propõe seja encaminhada ao Poder Executivo Municipal a presente proposição, para a tomada das seguintes providências que visem o interesse público:

a) Que a Secretária Municipal de Meio Ambiente providencie com a máxima urgência a roçada da praça que está localizada na Rua Antonina com Rua Presidente Kenedy e com a Rua Souza Naves, no Centro.(Praça em forma de triangulo entre as ruas citadas).

b) Que a Secretária Municipal de Meio Ambiente providencie com a máxima urgência a retirada de terra e entulhos do pós roçada da Rua Avenida das Torres, 1808 no Bairro Floresta.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 08 de Junho de 2015.

Alcir Gugu Bueno
Vereador/PR

Luiz Frare
Vereador/PDT

Romulo Quintino
Vereador/PSL

Jaime Vasatta
Vereador/PTN

Justificação

A Ouvidoria Parlamentar desta Casa de Leis recebeu reclamações de moradores residentes no Bairro Floresta. Os moradores relatam problemas com o matagal que foi RESOLVIDO mas fiçou muita terra e resto da limpeza em forma de duas montanha de terra que fica, impossibilitando os pedestres de transitar e os veículos também, conforme relatado no endereço acima.

Do exposto, acatando ao pedido feito pelos moradores do Bairro Floresta e do Centro por meio da Ouvidoria da Câmara Municipal, esperamos, pois, resposta ao solicitado para darmos ciência aos requerentes.(Conforme as Ocorrências no GEO números 189 e 190.)

Câmara Municipal de
Cascavel

Detalhes da Ocorrência

ID:	190
Categoria *	PRAÇAS
Descrição *	A secretaria do meio ambiente deveria efetuar uma limpeza ao menos uma vez por mês no canteiro/triangulo da Rua Antonina / Rua Presidente Kenedy / Rua Souza Naves
Responder	1 - Em Anáise
Rua	Rua Presidente Kenedy com Antonina
Número	s/n
Bairro	Centro
Nome	Edes
E-mail	esantos0111@gmail.com
Telefone	
Origem	GEO
Anônimo	SIM
Data Aberto	2015-06-07 00:00:00
Data Fechado	0000-00-00 00:00:00
Longitude	-53.4595112
Latitude	-24.9577771
Status	Publicado - EM ANALISE
Imagem	Sem imagem

Fale com a Câmara:
Tel.: (45) 3321-8800
Fax: (45) 3321-8881

Endereço
R. Pernambuco, 1843 - Centro
CEP 85810-021 - Cascavel/PR

Câmara Municipal de Cascavel
camaracascavel.pr.gov.br

Câmara Municipal de
Cascavel

Geo

Detalhes da Ocorrência

ID:	189
Categoria *	PAVIMENTAÇÃO
Descrição *	Depois que a prefeitura fez a limpeza do terreno deixaram uma montanha de terra e a rua fica intransitável nos dias de chuva
Responder	1 - Em Análise
Rua	Avenida das Tôrres
Número	1808
Bairro	Floresta
Nome	silvio
E-mail	silspp@hotmail.com
Telefone	45 99518990
Origem	GEO
Anônimo	SIM
Data Aberto	2015-06-03 00:00:00
Data Fechado	0000-00-00 00:00:00
Longitude	-53.4884880
Latitude	-24.9891528
Status	Publicado - EM ANALISE
Imagem	