Fls: Nº 01
Proc. Nº 1549/2022

-INDICAÇÃO No. **1453/2022** IND

"Dispõe sobre vistoria técnica no escadão, localizado na Rua Sumaré, nº 371, no bairro Chácaras Marco."

Senhor Presidente,

Indico ao Sr. Chefe do Executivo, se digne S.Exa., a possibilidade de fazer uma vistoria técnica, no escadão, localizado na Rua Sumaré, nº 371, no bairro Chácaras Marco.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 13 de junho de 2022.

JOSÉ DE MELLO
Vereador

Câmara Municipal de Barueri
Em 21/06/2022

- JUSTIFICATIVA -

Justifico a presente propositura, considerando que Sraª Angela, moradora no endereço acima citado, procurou este Vereador, fazendo a solicitação.

Comentou que, existe um vazamento saindo do escadão e caindo no quintal da sua casa, exalando mau cheiro, prejudicando a estrutura da casa e a saúde do mesmos, motivo pelo qual, espera que esta solicitação, seja atendida para evitar maiores transtornos.

Nº 094