CÂMARA MUNICIPAL DE
ITAPOÁ

INDICAÇÃO N. 116/2022

Indica ao senhor Prefeito que, por meio do setor competente, providencie a manutenção e a limpeza da vala localizada no final da Rua Walter Crisanto.

Justificativa:

Esta é uma demanda que já foi solicitada por este vereador, a pedido de moradores, por meio das Indicações n. 440/2021 e 07/2022, infelizmente ainda não atendida. Além disso, já existem protocolos abertos pelos contribuintes há vários meses. Pode-se observar pelas imagens que a vala está assoreada. Afinal, com as chuvas, muita areia entra pelas bocas de lobo ocasionando o assoreamento desta vala, fazendo com o que a água siga em direção às casas próximas. Seguem fotos anexas para que se possa observar o fato. Diante disso, solicito a manutenção e a limpeza deste local com urgência.





Câmara Municipal de Itapoá/SC, 29 de abril de 2022.

Ivan Pinto da Luz - União Brasil
[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador