REQUERIMENTO Nº 198/2025

Requer do Prefeito informações quanto ao desabamento do forro da Unidade Básica de Saúde – UBS da Vila Yolanda, conforme especifica.

Senhor Presidente,

A Vereadora abaixo assinada requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Foz do Iguaçu, Joaquim Silva e Luna, solicitando que se digne encaminhar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, as seguintes informações quanto à Unidade Básica de Saúde – UBS da Vila Yolanda, na Rua Vereador Moacir Pereira, numeral 900, no Bairro Yolanda:

1. Qual foi a causa técnica identificada para o desabamento do forro da UBS da Vila Yolanda?; Foi realizado laudo pericial?;

2. Quando foi a última vez em que a UBS da Vila Yolanda passou por reformas?;

3. Quais serviços foram realizados na última reforma da referida unidade de saúde?;

4. Houve a substituição de materiais ou reforço na estrutura do telhado e do forro?;

5. Qual foi a empresa responsável pela execução do serviço? A Administração Pública municipal vistoriou a execução das obras e emitiu parecer pela sua regularidade e conformidade? Em caso positivo, encaminhar documentos comprobatórios correlatos;

6. Qual foi o valor gasto na última reforma da unidade? Encaminhar documentos comprobatórios correlatos;

7. O contrato que formalizou os últimos serviços de reforma da UBS da Vila Yolanda previa cláusula de garantia dos serviços executados? Em caso afirmativo, quais eram os prazos e condições dessa garantia? Encaminhar contrato e demais documentos correlatos;

8. Quais providências estão sendo adotadas pela Administração Pública municipal a fim de solucionar os danos à estrutura da UBS da Vila Yolanda e a garantia da segurança dos pacientes e servidores?;

9. Qual o prazo previsto para a conclusão dos reparos e a normalização do atendimento na unidade?;

10. Qual a expectativa e/ou previsão de reformas estruturais ou construção de uma nova sede para a UBS da Vila Yolanda?

Assinado por 1 pessoa: VALENTINA ROCHA VIRGINIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2D36-81CC-1187-61B9 e informe o código 2D36-81CC-1187-61B9

J U S T I F I C A T I V A

O desabamento do forro da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Yolanda, ocorrido em razão das fortes chuvas, levanta preocupações sobre a qualidade dos serviços de manutenção realizados no telhado da unidade no ano de 2023. Conforme informações veiculadas na imprensa, a Prefeitura havia declarado que os reparos executados teriam sanado problemas relacionados a infiltrações e danos estruturais causados por chuvas anteriores. No entanto, o colapso do forro indica a possibilidade de falhas na execução do serviço ou na sua fiscalização, comprometendo a segurança dos usuários e dos profissionais que atuam na unidade.

Diante desse cenário, este requerimento de informações tem como objetivo esclarecer a extensão e a efetividade da manutenção realizada, verificar a existência de garantias contratuais sobre os serviços prestados, identificar eventuais responsabilidades pelo ocorrido e averiguar quais providências estão sendo adotadas para a recuperação da unidade e a prevenção de novos incidentes.

A obtenção dessas informações é essencial para assegurar a transparência na gestão pública, garantir a correta aplicação dos recursos públicos e resguardar a integridade das infraestruturas de atendimento à saúde, evitando riscos à população e prejuízos ao erário.

Desta maneira, a presente proposição atende à função legislativa da requerente, na qualidade de Vereadora.

Nestes termos, pede referimento.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2025.

Valentina

Vereadora

Assinado por 1 pessoa: VALENTINA ROCHA VIRGINIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2D36-81CC-1187-61B9 e informe o código 2D36-81CC-1187-61B9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2D36-81CC-1187-61B9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VALENTINA ROCHA VIRGINIO (CPF 092.XXX.XXX-06) em 15/04/2025 13:53:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2D36-81CC-1187-61B9