Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março **ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001**

Fls:Nº
Proc.Nº 2867/2021

INDICAÇÂO Nº **2635/2021** IND

"Dispõe sobre vistoria técnica no escadão, localizado na Viela B,na Rua Deputado Scalamandré Sobrinho, altura do nº 08, Jardim Belval, neste município"

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, se digne S.Exa. Interceder junto à Secretaria Competente, quanto à possibilidade, de vistoria técnica no escadão, localizado na Viela B, na Rua Deputado Scalamandré Sobrinho, altura do nº 08, Jardim Belval, neste município, para verificar e detectar possível vazamento de agua na rede de esgoto.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 10 de dezembro de 2021.

Reinaldo Campos
Vereador

Câmara Municipal de Barueri
A Secretaria Legislativa para providenciar conforme pede a propositura
Em 14/12/2021
Presidente

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente propositura, pois fui procurado pela moradora, que informou que devido ao escadão estar com infiltrações, sua casa está sendo afetada.

Dessa forma, solicito uma vistoria e a possível solução do problema, pois está prejudicando a estruturada da casa e causando preocupação à moradora.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI 13-DEZ-2021 16:12 003811 1/2

Nº . 126