Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

Câmara Municipal de Cascavel
Lido em 21/06/21
Vereador - 1º Secretário

REQUERIMENTO Nº 208 ,DE 2021.
(Proponentes: Vereador Cidão da Telepar/PSB)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 21/06/21
Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

REQUEIRO, nos termos que regem o art. 149, §1º do Regimento Interno, seja encaminhado expediente ao Senhor Sandro Camilo Rocha Rancy, Secretário Municipal Interino de Serviços e Obras Públicas de Cascavel, solicitando informações acerca da obra do Parque Linear do Córrego Bezerra, conhecido como Ecopark Oeste, no município de Cascavel.

1. Quem é o fiscal responsável pelo acompanhamento da obra de instalação dos palanques de concreto no entorno do Ecopark?
2. A obra de instalação dos palanques de concreto já foi entregue ao município? Em caso positivo informe se o fiscal fez algum relatório de recebimento da referida obra e forneça cópia.
3. Informe qual foi o custo para implantação da cerca de palanques de concreto, especificando valor do material e valor da mão de obra paga ao prestador do serviço.
4. Foi constatado pelo fiscal algum problema na fixação da cerca de palanques de concreto situada paralelamente a Rua das Palmeiras?
5. Em caso afirmativo para o questionamento 4, informe se foram tomadas medidas junto ao prestador de serviço. Quais medidas foram tomadas?

É o que Requer. Sala das Sessões.
Cascavel, 17 de junho de 2021.

Cidão da Telepar
Vereador/PSB

Justificação

Em visita realizada in loco no Parque Linear do Córrego Bezerra, conhecido como Ecopark Oeste, na data de 30 de abril de 2021, verificamos que a cerca de palanques de concreto instalada no Parque, na face paralela a Rua das Palmeiras, se encontra com defeitos, uma vez que diversos dos palanques não foram bem afixados.

Isto posto, o presente requerimento tem por escopo buscar informações acerca da presente obra, para verificar se a já foi entregue efetivamente ao município e se foi tomada alguma medida com relação a empresa que executou os serviços.

A fim de corroborar com as informações supramencionadas, juntamos em anexo cd com imagens e vídeos registrados no local.