CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

GABINETE DA VEREADORA **PRISCILA COSTA**

REQUERIMENTO Nº _____/2026

0944-2026

Requer a expedição de Ofício à Secretaria Municipal da Infraestrutura (SEINF) para que proceda com a reparação da Rua 6, Próximo ao nº 18, bairro Cristo Redentor, em virtude de buraco na via, dificultando e, por vezes, impossibilitando o trânsito.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA,

A vereadora **PRISCILA BEZERRA DA COSTA** abaixo assinada, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem mui respeitosamente requerer, nos termos do artigo 217-A do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fortaleza, que seja expedido OFÍCIO à Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEINF, para que proceda com a reparação da Rua 6, próximo ao nº 18, no bairro Cristo Redentor, nesta Capital, em razão da existência de buraco na via que tem prejudicado a trafegabilidade e colocado em risco a segurança de pedestres e condutores.

Conforme relatos de moradores, o referido buraco vem aumentando progressivamente, causando transtornos diários à população local, dificultando a passagem de veículos e, em determinadas situações, impossibilitando o trânsito regular no trecho, além de elevar o risco de acidentes e de danos materiais. Registra-se, ainda, que a situação tem se agravado com o período chuvoso, intensificando o desgaste do pavimento e ampliando a área comprometida, circunstância que impõe pronta atuação do Poder Público para evitar a progressão do dano e assegurar a segurança viária.

Diante disso, requer-se que a SEINF realize vistoria imediata e adote as providências necessárias ao reparo definitivo do trecho, com recomposição adequada do pavimento e, caso necessário, avaliação prévia das condições de base e drenagem do local, a fim de evitar reincidência do problema e garantir maior durabilidade à intervenção.

Assim, o atendimento do presente pleito se revela imprescindível para restabelecer as condições de mobilidade, segurança e normalidade do tráfego na Rua 6, bairro Cristo Redentor, assegurando melhor qualidade de vida aos moradores da região.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, EM _____ DE _____ DE 2026.

Priscila Bezerra da Costa

PRISCILA BEZERRA DA COSTA

Vereadora – PL

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO BURACO/AFUNDAMENTO NA RUA 6 (BAIRRO CRISTO REDENTOR), PRÓXIMO AO Nº 18, EVIDENCIANDO A DETERIORAÇÃO DO PAVIMENTO E A OBSTRUÇÃO PARCIAL/RISCO AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS E PEDESTRES, COM AGRAVAMENTO NO PERÍODO CHUVOSO.





DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, EM _____ DE _____ DE 2026.

Priscila Bezerra da Costa

PRISCILA BEZERRA DA COSTA

Vereadora – PL