INDICAÇÃO Nº **2246/2022**

IND

Fls: Nº 01
Proc. Nº 2402 | 2022

"Dispõe sobre vistoria técnica no Conjunto Habitacional Jardim Maria Cristina, na Rua: Júlio Prestes bloco 7, Jardim Maria Cristina, neste município"

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, se digne S.Exa. Interceder junto à Secretaria competente, quanto à possibilidade vistoria técnica no Conjunto Habitacional Jardim Maria Cristina, na Rua Júlio Prestes bloco 7, Jardim Maria Cristina, neste município, para verificar vazamento de água nesse bloco.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 17 de outubro de 2022.

Reinaldo Campos
Vereador

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente propositura, considerando que fui procurado pelo morador do apartamento 22 do bloco 7, que solicitou vistoria técnica, pois está com vazamento de água em seu apartamento e comprometendo os demais apartamentos no bloco 7.

Por esta razão, solicita vistoria técnica e solução do problema, para evitar futuros acidentes.

Câmara Municipal de Barueri
A Secretaria Legislativa para providenciar conforme pede a propositura
Em 18/10/2022
Presidente

Nº 149