Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO		
Número	Data	Rubrica
2333	04/11/2024	

DESPACHO
APROVADO
Paulo Sérgio Miquelin
Vereador

GUILHERME GOMES
Presidente

EMENTA
Solicita ao Poder Executivo manutenção em galeria de águas pluviais localizada no cruzamento entre as ruas Piauí e Distrito Federal, no bairro Vila Santa Rosa. (Imagens anexas)

REQUERIMENTO Nº 615 /2024.

EXMO. SR. PRESIDENTE,

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Eduardo Ribeiro Barison, para que Sua Excelência, por meio da Secretaria competente, determine os serviços de manutenção em galeria de águas pluviais situada no cruzamento da Rua Piauí com Rua Distrito Federal, no bairro Vila Santa Rosa.

A referida galeria encontra-se em condições estruturais precárias, conforme comprovam as imagens anexas, sendo que o asfalto que a recobre apresenta-se severamente deteriorado, o que agrava os problemas de escoamento e compromete a segurança e a mobilidade no local. Esse desgaste tem causado transtornos significativos aos moradores da região e aos cidadãos que utilizam a via para o deslocamento diário.

Ressalte-se que a execução imediata de reparos na galeria e a recomposição da camada asfáltica são medidas de suma importância para garantir um fluxo adequado das águas pluviais, além de assegurar a preservação e a durabilidade da via pública.

Dessa forma, apresento o requerimento, certo de receber da Administração Municipal a devida atenção a esse assunto de ordem pública e coletiva.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 4 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PEREIRA
Bob – Vereador / PSD

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

Anexo: Imagens da condição atual de infraestrutura em galeria de águas pluviais localizada no no cruzamento da Rua Piauí com Rua Distrito Federal, no bairro Vila Santa Rosa.



