VISTO 02

INDICAÇÃO Nº 218 /2019.


EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR.

"Indico ao Poder Executivo, que realize a limpeza da guia onde escoa a água da chuva, na Rua 24, do n° 163 aos 193, no bairro Parque Residencial São Clemente".

Nos termos do **Art.194** do Regimento Interno, apresento para conhecimento desta colenda Casa de Leis a ser encaminhada ao Senhor Prefeito, indicando o que segue:

Munícipes procuraram por este vereador solicitando a limpeza da guia onde escoa a água, pois segundo os moradores do local quando chove a água fica parada no por mais de 30 dias.

Tal solicitação é necessária, devido as decorrentes chuvas o local está ficando a água parada e está ocasionando o foco do mosquito da dengue, onde 03 dos moradores do local já foram diagnosticados com a doença (dengue). É de suma importância que esta limpeza seja realizada o mais rápido possível.



Ante o exposto, atendidas as formalidades regimentais **"INDICO"** que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que através do departamento de competência, tome as devidas providências dentro da maior brevidade possível.

SALA DAS SESSÕES VEREADOR HÉLIO NEMER, 22 DE ABRIL DE 2019.

Jozué Dantas de Sousa
Vereador
(Ceará mascate)

PPS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
PROTOCOLO
Nº 479
DATA 23 ABR 2019
ÀS 08 : 30 horas
Elisabeth Azevedo
Recepção/Protocolo