
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE SUSTENTÁVEL DO VEREADOR VINÍCIUS ALCÂNTARA

Requerimento Nº _____/2022

Requer ao Diretor da EMBASA em Ilhéus explicação sobre a falta da realização do conserto definitivo do vazamento de água de esgoto em frente ao CRA – Centro de Assistência Renal, localizado na Rua Antônio Carlos Magalhães, nº 1510, Ilhéus-BA, CEP 45.658-435.

O Vereador que esta subscreve, em conformidade com o art. 111, inciso X e o art. 83, inciso III do Regimento Interno desta Casa, vem, **requerer ao ilustre diretor da EMBASA em Ilhéus explicação sobre a falta da realização do conserto do vazamento de água de esgoto em frente ao CRA – Centro de Assistência Renal, localizado na Rua Antônio Carlos Magalhães, nº 1510, Ilhéus-BA, CEP 45.658-435**.





JUSTIFICATIVA

O **bueiro coletor de água de esgoto** localizado na Rua Antônio Carlos Magalhães, em frente ao Centro de Assistência Renal está estourado e apresenta esgoto corrente. Isso posto, foi noticiado pelos usuários da CAR a constância de toda vez que há chuvas fortes na cidade o esgoto rompe e fica transbordando.

Ora, como pode o esgoto ficar vazando em frente a uma unidade que presta serviços de saúde? Ademais, exala odor fétido prejudicando a saúde dos usuários e servidores da CAR.

Dessa maneira, requer explicação sobre solução definitiva dos vazamentos constantes da tubulação de esgoto que fica em frente a CAR.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Ilhéus, 22 de abril de 2022.

Respeitosamente,

VINÍCIUS RODRIGUES ALCÂNTARA SILVA
Vereador

Sala 03, Praça J. J. Seabra, S/Nº, Centro, Ilhéus-BA, CEP: 45.653-280
E-mail: gabinetesustentavel.ios@gmail.com - Sítio eletrônico: www.viniciusalcantra.com.br