# INDICAÇÃO Nº ___/2025

Indica a necessidade de melhorias na infraestrutura de **recuperação asfáltica, tapa buraco, calçadas, limpeza, drenagem, desobstrução e recuperação de tampas de bueiros e meio-fio da Rua José Luiz no Bairro Santa Inês**.

Senhor Presidente,

À luz do Regimento Interno desta Casa, apresento indicação ao Excelentíssimo senhor Prefeito do Município de Rio Branco, ao qual requeiro que seja remetida àquele Digno Poder para regular tramitação e apreciação.

✓ **Pauta da Indicação**: Serviços de manutenção de infraestrutura de **recuperação asfáltica, tapa buraco, calçadas, limpeza, drenagem, desobstrução e recuperação de tampas de bueiros e meio-fio da Rua José Luiz**.

✓ **Justificativa**: Visando solucionar os problemas enfrentados pelos moradores da região, encaminho a presente Indicação ao Poder Público Municipal, por meio do órgão competente, para que sejam providenciadas melhorias na infraestrutura com **recuperação asfáltica, tapa buraco, calçadas, limpeza, drenagem, desobstrução e recuperação de tampas de bueiros e meio-fio**, da via acima mencionada**.**

**Em destaque:** Segundo relato dos moradores, esta rua é atingida constantemente com o **TRANSBORDAMENTO DE ESGOTO**, localizado na refira via, esquina com a Travessa Ipê, este sendo o motivo maior da nossa vista, conforme registro fotográfico em anexo.

Também merece atenção outros pontos com o mesmo problema, conforme visita presencial a pedido de moradores destas comunidades, ouvimos relatos da situação e, *in loco*, onde podemos constatar as condições precárias de infraestrutura da referida via e outras adjacentes.

Segue anexo com **Relatório Fotográfico** (amostragem) como complementação para melhor ilustrar o aqui relatado, na presente Indicação, ratificando a necessidade de providências urgentíssimas.

Portanto, é a indicação que apresento e exclamo ao acatamento de Vossa Senhoria.

Rio Branco – AC, 21 de março de 2025.

Respeitosamente,

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE KAMAI DA SILVA SOARES
Data: 26/03/2025 17:50:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**André Kamai**
*Vereador*
Partido dos Trabalhadores - PT

## Anexo 1 – Relatório Fotográfico (Amostragem)

## RUA JOSÉ LUIZ - BAIRRO SANTA INÊS



Figura 1: Esgoto entupido e transbordando (esquina com a Travessa Ipê)



**Figura 2:** Limpeza e recuperação da tampa do bueiro

## Anexo 2 – Relatório Fotográfico (Continuidade da amostragem)



**Figura 3:** Bueiro sem tampa



**Figura 4:** Lixo acumulado/esgoto/limpeza



**Figura 5:** Recuperação asfáltica




**Figura 6:** Limpeza/roço/ recomposição da tampa do bueiro