# INDICAÇÃO Nº1392 /2024

**INDICO**, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, ao Senhor Prefeito Municipal, **determine serviço de manutenção da tampa e da caixa coletora da Rua Álvaro Trevisan em frente ao número 10 do bairro Nova São Vicente.**

## JUSTIFICATIVA

Fui procurado por moradores da Rua Álvaro Trevisan, que reclamam da situação em que se encontra a caixa coletora localizada em frente ao número 10 da referida rua. A caixa precisa de manutenção, pois encontra-se quebrada.

SALA MARTIM AFONSO DE SOUSA

São Vicente, 18 de abril de 2024

**Joseval Rodrigues Bezerra (Jabá)**

**Vereador**

**À PREFEITURA**
**São Vicente, / /**

## Rua Álvaro Trevisan, 10 – Nova São Vicente

