Ofício nº 157/2022/GAB/SMS/PMCL

Conselheiro Lafaiete, 23 de maio de 2022.

**REF.:** Encaminha resposta ao Requerimento nº 124/2022 oriundos da Câmara Municipal ao qual requer informações acerca da estrutura onde funciona o ESF do Museu.

EXPEDIENTE
14 / 06 /22

**Prezado Vereador,**

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para encaminhar resposta ao requerimento nº 124/2022 oriundos da Câmara Municipal ao qual requer informações acerca da estrutura onde funciona o ESF do Museu. O local está parcialmente sem cobertura, ficando as águas das chuvas acumuladas no piso do segundo andar que, consequentemente, é o teto do andar térreo, o que gerou muita infiltração no local, prejudicando ainda mais a sua estrutura física que já possuía diversos problemas críticos há anos e após o ocorrido a situação se agravou. Desta forma questiona-se:

a) **Por qual o atendimento prestado pelo ESF do bairro Museu ainda permanece no primeiro andar do local, que teve o seu segundo andar interditado Defesa Civil e está sem a cobertura parcial do telhado e repleto de infiltrações**?

**R**: Informamos que o Departamento de Atenção Básica, solicitou em vistoria junto à Secretaria de Obras a reforma do pavimento onde funciona o Posto de Saúde do bairro Museu. Sabendo que o 2º andar foi disponibilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, devido ao problema de infiltração do telhado. A secretaria de Obras está desenvolvendo o projeto de melhorias para adequação da reforma de todo o imóvel, contemplando os dois pavimentos, banheiro de acessibilidade, salas individualizadas, central de esterilização e atendimento odontológico, entre outros.

b) **Quando serão iniciadas as obras no local e por qual motivo ainda não começaram, já que este Vereador destinou parte do Orçamento Impositivo justamente para a realização de obras no imóvel onde funciona o ESF do bairro Museu??**

**R:** Informamos que a secretaria de obras está em fase final do projeto de reforma e ampliação.

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG

**c) Existe a possibilidade de passar o atendimento do ESF Museu para o prédio ao lado, onde funcionava o Centro de Referência do Idoso, como conduta preventiva e paliativa até que a situação do imóvel atual seja solucionada, mantendo-se assim a segurança dois servidores e de todos nos seus usuários?**

**R:** Informamos que já está sendo viabilizado o aluguel de um imóvel na área de adscrita, visando a melhoria de manter um ambiente adequado para prestar uma assistência de qualidade aos pacientes e aos servidores da unidade de saúde.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Rita de Kassia da Silva Melo**
Diretora do Departamento Atenção básica

**Darci Tavares**
Secretário Municipal de Saúde

Ao Vereador,
**Washigton Fernando Bandeira**
Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete
Rua: Assis Andrade, 540 - Centro
Conselheiro Lafaiete/MG - CEP 36400-067