Gabinete do Vereador Celso Reynaldo Campolina Paiva

REQUERIMENTO N°____/2011

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

O Vereador que a este subscreve, requer após os trâmites regimentais, que seja enviada correspondência ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando-lhe providências junto ao órgão competente, que verifique a possibilidade de, **realizar uma vistoria técnica das condições estruturais da caixa d'água do SAAE localizada na Rua Salvador Borges Abrantes Nº 47 no Bairro Boa Vista, que apresenta visível inclinação e rachaduras, bem como constante vazamento de água.**

JUSTIFICATIVA:

A referida caixa d'água está preocupando os moradores da região. Ela apresenta visível inclinação para o lado da Rua José Campos onde também está situada a quadra de esportes da Escola Estadual Professor Cândido Azeredo. Um dos pilares de sustentação está com um enorme buraco em sua base, que fica cheio de água favorecendo a infiltração direta no solo. Outra reclamação generalizada dos vizinhos é o constante vazamento da caixa, á agua vaza pelas rachaduras existentes em todos os lados da mesma, causando grandes transtornos. Alguns muros e até dentro das casas próximas ao local apresentam rachaduras.
Fotos em anexo.

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro de 2011.

Celso Reynaldo Campolina Paiva
Vereador – PT

Gabinete do Vereador Celso Reynaldo Campolina Paiva





Gabinete do Vereador Celso Reynaldo Campolina Paiva



