PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 06 de setembro de 2022.

Oficio nº 1083/22 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 649/2022**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 649/2022, de autoria do Nobre Vereador Galhardo, encaminhado pelo Ofício nº 1162/2022-GP, de 12 de agosto de 2022, dessa Casa de Leis, sobre realização de inspeção e manutenção na estrutura física da Unidade Básica de Saúde – UBS – Padre Monti, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Memorando nº 43005, de 2 de setembro de 2022.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Administração**

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor
NEY PATRÍCIO DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR

D E S P A C H O

1 – Leitura no expediente

2 – À disposição no SAPL

Em 12/09/2022

NEY PATRÍCIO
Presidente

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 927b25d0-8892-44e9-9dfd-0fc0e28a8ec7.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS	**Data:** 02/09/2022
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 43005/2022
Assunto:	R: REQUERIMENTO N. 649/2022 - MI 42815/2022	

Senhora Diretora,

Em atendimento ao Memorando Interno em epígrafe, encaminhamos a Vossa Senhoria o Memorando Interno 44767/2022 emitido pela SMSA-Diretoria de Atenção Primária, referente ao Requerimento n. 649/2022.

Na oportunidade, manifestamos-lhe a expressão da nossa mais elevada consideração.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Jaqueline Tontini - **Responsável pela Secretaria da Saúde de Foz do Iguaçu**

Este documento foi assinado eletronicamente por Jaqueline Tontini.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 927d8c6d-8892-4654-9755-0661e2843258.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMSA / DIAT / DVSEP - DIVISÃO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS	**Data:** 29/08/2022
Destinatário:	SMSA / DIAT / SETOR ADMINISTRATIVO; SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS.	**Número:** 44767/2022
Assunto:	R: REQUERIMENTO N. 649/2022 - MI 42815/2022	

Prezado Senhor,

Em resposta ao requerimento nº 649/2022 , anexo ao memorando nº 42998/2022 - SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS, que solicita informações sobre realização de inspeção e manutenção na estrutura física da Unidade Básica de Saúde – UBS Padre Monti, temos a informar:

1. Qual é a periodicidade adotada pelo poder público para realização de inspeção e manutenção para o bom funcionamento do espaço?

   R: Nas Unidades de saúde que estão sob responsabilidade da Diretoria de Atenção Primária em Saúde - DIAT a inspeção patrimonial cabe aos gerentes e é efetuada diariamente. Se constatada alguma necessidade de manutenção o gerente abre uma Ordem de Serviço – OS no Sistema RP-Saúde, sistema utilizado pela Prefeitura, informa qual é o tipo de manutenção de que a UBS necessita e classifica a sua prioridade, que pode ser classificada como prioridade alta, média ou baixa. Concluída a abertura da OS, o gerente a encaminha via sistema para a Diretoria de Manutenção em Equipamentos – DIEQ. Depois de encaminhada a OS, o gerente faz seu monitoramento pelo sistema RP até a conclusão do atendimento pela equipe da manutenção. Podemos ter situações que não cabe a equipe de manutenção da saúde o atendimento da demanda, pois depende de atendimento de empresa licitada. Nesse caso, a gerência da UBS abre a OS e encaminha para a Diretoria de Manutenção, que aciona a empresa licitada. Nesse tipo de atendimento, tanto a gerência da UBS quanto a Diretoria de Manutenção monitoram o atendimento até a sua conclusão.

2. Quando foi realizada a última inspeção no prédio? À época, foi constatada necessidade de manutenção? Quais? Havendo necessidade de manutenção, as mesmas já foram realizadas? Quando?

   R: Recebidas as Ordens de Serviços – OS encaminhadas pelos gerentes das unidades de saúde, a equipe da Diretoria de manutenção analisa e insere no seu cronograma os atendimentos, que serão realizados conforme análise da classificação de prioridades das OSs. Feito o checklist de necessidades de manutenções contidas nas OSs, elas são executadas conforme a disponibilidade de materiais e a disponibilidade da equipe. Quando as ocorrências são atendidas e regularizadas, a equipe de manutenção efetua a baixa das ordens de serviços seguindo os fluxos determinados no

Este documento foi assinado eletronicamente por Jaqueline Tavares.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 127d8260-d892-465a-9755-0661e2483258.

sistema RP. A equipe da manutenção também é responsável pela inspeção das estruturas das unidades de saúde da atenção primária. Porém, por se tratar de diversas estruturas localizadas nos cinco distritos, a inspeção realizada pela manutenção exige mais tempo e um cronograma específico, pois é realizada uma inspeção técnica e macro da estrutura de cada Unidade de Saúde (estrutural, hidráulica, elétrica, mobiliária, pintura e metalúrgica, segurança e vidraçaria), diferente da inspeção realizada pelos gerentes das Unidades, que é efetuada diariamente. A ultima inspeção macro foi realizada no mês de novembro de 2021, as necessidade são listadas no checklist e estão em andamento seguindo o fluxo de atendimento e disponibilidade de equipe e materiais (checklist em anexo).

3. Detalhar como ocorre a realização da manutenção, indicando os responsáveis pelo serviço, bem como se dá a vistoria e comprovação de que os serviços foram realmente executados.

R: A Diretoria de Manutenção ao receber a Ordem de Serviço – OS, verifica se a classificação de prioridade está correta, insere a OS em seu cronograma de atendimento. Se a manutenção requerida exige o acionamento de uma empresa licitada para ser realizada, a Diretoria de manutenção abre Ordem de Serviço junto terceirizada. Nesse caso, a Diretoria de Manutenção e a gerência da Unidade de Saúde fazem o acompanhamento do serviço até a sua conclusão.

Sendo o que temos a apresentar neste momento, nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS
Ger. Adm. de Monitoramento de Contratos
DIAT/SMSA.

DIOGO MARCEL ARAUJO
Márcia Batista da Silva - Responsável pela Diretoria de Atenção Primária em Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por Jaqueline Tomini.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 927d8c6d-8892-4654-9755-0661e2843257.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **43.005/2022**

Assunto: **R: REQUERIMENTO N. 649/2022 - MI 42815/2022**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=acfe80db-db72-4654-8755-dc61d2493258&cpf=03015015990
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
acfe80db-db72-4654-8755-dc61d2493258

Hash do Documento

19328862230185C8C39A3E31D0C6481C3C21561A1FA5F88352B776A552A9689A

Anexos

CHECK LIST SEGURANÇA PADRE MONTI.pdf - **622f8bb2-0a3f-4a10-9e77-79efae6f1c1e**
CHECK LIST HIDRÁULICA PADRE MONTI.pdf - **7157edc4-eb80-47d6-8814-057c23f3f2c9**
CHECK LIST ESTRUTURAL PADRE MONTI.pdf - **479305d9-9f5c-4f0d-8b4d-1f0e8adad7a3**
CHECK LIST METALÚRGICA PADRE MONTI.pdf - **25dd6039-fb7e-4b51-820a-19101fdd8de7**
CHECK LIST VIDRAÇARIA PADRE MONTI.pdf - **49fa8c7d-ddec-4091-bc94-150e105e2047**
CHECK LIST ELÉTRICA PADRE MONTI.pdf - **4ce88e47-6f7c-48fb-83cd-6d960ec6a430**
MEMORANDO INTERNO- Nº 44767/2022.pdf - **6758c4c9-b4a6-4464-9889-c596c66ecef4**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/09/2022 é(são) :

Jaqueline Tontini (Signatário) - CPF: 03015015990 em 05/09/2022 23:40:45 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 927b25d0-8892-44e9-9dfd-0fc0e28a8ec7.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SAÚDE- DMES

UNIDADE: PADRE MONTI

METALÚRGICA	11/11/21		
ITEM	AMBIENTE	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
GRADES	REQUER REPAROS	LIXAR E PINTAR	
PORTAS/PORTÕES	PORTAS	BOM ESTADO	
	PORTÕES	REQUER REPAROS	
ESTRUTURAS METÁLICAS	JANELAS	BOM ESTADO	
	PORTA DA FRENTE	BOM ESTADO	
TRILHOS	NÃO TEM		
DOBRADIÇAS		BOM ESTADO	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 927b25d0-8892-44e9-9dfd-0fc0e28a8ec7.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SAÚDE- DMES

BATENTES		BOM ESTADO	
CALHAS/RUFOS		BOM ESTADO	
OUTROS			

Responsável pelo levantamento: VALDO

Matrícula: 12380

Assinatura:

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 927b25d0-8892-44e9-9dfd-0fc0e28a8ec7.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SAÚDE- DMES

UNIDADE: PADRE MONTI

VIDRAÇARIA	Data:11/11 /21		
ITEM	AMBIENTE	SITUAÇÃO	OBSERVÇÃO
DIVISÓRIAS		FALTA NA RECEPÇÃO P/ PROTEÇÃO NO ATENDIMENTO	
PORTAS		BOM ESTADO	
FECHADURAS		BOM ESTADO	
BALCÕES	RECEPÇÃO	CAREÇE PROTEÇÃO P/ ATENDENTES	
	RECEPÇÃO	BOM ESTADO	
ESQUADRIAS	PORTA FRENTE	BOM ESTADO	
	JANELAS	BOM ESTADO	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 927b25d0-8892-44e9-9dfd-0fc0e28a8ec7.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SAÚDE- DMES

JANELAS		BOM ESTADO	
METAIS		BOM ESTADO	
OUTROS (CAIXAS SÉPTICAS, TUBOS DE CALHAS, ...)			
	CAIXA SÉPT.	BOM ESTADO	F

Responsável pelo levantamento: VALDO

Matrícula:12380

Assinatura:

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 927b25d0-8892-44e9-9dfd-0fc0e28a8ec7.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SAÚDE- DMES

UNIDADE: PADRE MONTI

SEGURANÇA	Data: 11/11/21		
ITEM	AMBIENTE	SITUAÇÃO	OBSERVÇÃO
HIDRANTE	06 RECEPÇÃO	BOM ESTADO	
	05 CORREDOR	BOM ESTADO	
PLACA DE SINALIZAÇÃO		BOM ESTADO	
		BOM ESTADO	
LÂMPADA DE EMERGÊNCIA			
	CORREDOR E RECEPÇÃO	BOM ESTADO	
CÂMERAS DE MONITORAMENTO			
	RECEPÇÃO	BOM ESTADO	
PORTAS DE EMERGÊNCIA	PORTA PRINCIPAL	BOM ESTADO	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 927b25d0-8892-44e9-9dfd-0fc0e28a8ec7.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SAÚDE- DMES

EXTINTORES (TIPO)	CORREDOR 01	02 DE 04KG 20B:C PRÓXIMA MANU	JUL/ 2022
	CORREDOR 02	01 DE 04KG 20B:C PRÓXIMA MANU	JUL /2022
ALARME		SÓ NA PARTE ADMINISTRATIVA (SOCIEDADE CIVIL)	
	RECEPÇÃO	NÃO FUNCIONA	
OUTROS			

Responsável pelo levantamento: VALDO

Matrícula: 12380

Assinatura:

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 927b25d0-8892-44e9-9dfd-0fc0e28a8ec7.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SAÚDE- DMES

UNIDADE: PADRE MONTI

HIDRÁULICA	Data: 11/11/21		
ITEM	AMBIENTE	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
RALOS	SL. D.M.L	RALO ENTUPIDO	
PIAS	D.M.L 1	BOM ESTADO	PLÁTICO
	D.M.L 2	BOM ESTADO	METAL
	W.C	BOM ESTADO	LOUÇA
TORNEIRAS		BOM ESTADO	
TOMADAS		BOM ESTADO	
SIFÕES		BOM ESTADO	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 927b25d0-8892-44e9-9dfd-0fc0e28a8ec7.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SAÚDE- DMES

VASOS SANITÁRIOS		BOM ESTADO	
TANQUES	D.M.L 1	BOM ESTADO	PLÁSTICO
	D.M.L 2	BOM ESTADO	METAL
OUTROS (CAIXAS SÉPTICAS, TUBOS DE CALHAS, ...)			

Responsável pelo levantamento: VALDO

Matrícula: 12380

Assinatura:

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 927b25d0-8892-44e9-9dfd-0fc0e28a8ec7.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SAÚDE- DMES

UNIDADE: PADRE MONTI

ESTRUTURAL	Data:11/11/21		
ITEM	AMBIENTE	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
CALÇADAS	EXTERNA	BOM ESTADO	PAVER
	INTERNA	BOM ESTADO	CONCRETO
PISOS (CERÂMICAS, PINTURA, TRINCAS,...)		BOM ESTADO	
PAREDES (RACHADURAS, TRINCAS, AZULEJOS,...)		BOM ESTADO	
		REQUER LAVAR OS AZULEJOS DAS PAREDES EXTERNAS	
MUROS	LATERAL DIREITO	REQUER MANUTENÇÃO NA PARTE EM CONCRETO E NA PARTE DE ALAMBRADO	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 927b25d0-8892-44e9-9dfd-0fc0e28a8ec7.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SAÚDE- DMES

CAIXAS SÉPTICAS		BOM ESTADO	
LAJES		BOM ESTADO	
FACHADAS (MARQUIZE, BEIRAIS, PLATIBANDAS)	REQUER MANUTENÇÃO	LIMPEZA	
OUTROS (eletrônicos, prateleiras,...)		AS PAREDES SÃO REVESTIDAS DE AZULEJOS NA PARTE EXTERNA	

Responsável pelo levantamento: VALDO

Matrícula: 12380

Assinatura:

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 927b25d0-8892-44e9-9dfd-0fc0e28a8ec7.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SAÚDE- DMES

UNIDADE: PADRE MONTI

ELÉTRICA	Data:11/11 /21		
ITEM	AMBIENTE	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		BOM ESTADO	
LÂMPADAS INTERNAS		BOM ESTADO	
LÂMPADAS EXTERNAS	REFLETOR	BOM ESTADO	
	DEMAIS	BOM ESTADO	
TOMADAS		BOM ESTADO	
POSTES	NO PADRÃO	BOM ESTADO	
LUMINÁRIAS	REFLETOR	BOM ESTADO	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 927b25d0-8892-44e9-9dfd-0fc0e28a8ec7.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SAÚDE- DMES

INTERRUPTORES		BOM ESTADO	
OUTROS (bombas, exaustores, fotocélulas, refletores,...)			
		NO QUADRO DE ENERGIA ESTÁ LIGADA A INTERNET JUNTO C/ AS LÂMPADAS NO CORREDOR QUE FICA LIGADA SEMPRE	PRÓXIMO A SALAS DE VACINAS
		SOLICITA CORRIGIR	

Responsável pelo levantamento: VALDO

Matrícula: 12380

Assinatura:

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 927b25d0-8892-44e9-9dfd-0fc0e28a8ec7.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **1.083/2022**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 649/2022**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=927b25d0-8892-44e9-9dfd-0fc0e28a8ec7&cpf=53736656491
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
927b25d0-8892-44e9-9dfd-0fc0e28a8ec7

Hash do Documento

B4213BAD27509E7C63DF96C3EFF495346B46A488EAD664EAFD7E0B52D972A8FA

Anexos

649-2022.pdf - **ef4b36a3-b785-4f0b-b8bc-57b6454fcf55**
RESPOSTA REQ 649-2022 - MEMORANDO INTERNO- Nº 43005-2022 - SMSA.pdf - **314da4f0-79f1-4af4-84b9-88bc674ef0c3**
RESPOSTA REQ 649-2022 - SMSA - CHECK LIST METALÚRGICA PADRE MONTI.pdf - **f0e973ba-42de-48fd-a6ca-03b65febd164**
RESPOSTA REQ 649-2022 - SMSA - CHECK LIST VIDRAÇARIA PADRE MONTI.pdf - **02e28ca3-a7b0-4afc-a1b4-83fa82c60cdf**
RESPOSTA REQ 649-2022 - SMSA - CHECK LIST SEGURANÇA PADRE MONTI.pdf - **4e00c118-2d15-4424-a603-12671835d6d3**
RESPOSTA REQ 649-2022 - SMSA - CHECK LIST HIDRÁULICA PADRE MONTI.pdf - **2dc9b60f-7b46-49e8-89cf-11c6cabb1df9**
RESPOSTA REQ 649-2022 - SMSA - CHECK LIST ESTRUTURAL PADRE MONTI.pdf - **ef2fd0e3-e6d0-43f7-8a56-873d9becfa18**
RESPOSTA REQ 649-2022 - SMSA - CHECK LIST ELÉTRICA PADRE MONTI.pdf - **57c1f4ee-fb6c-4347-b8c3-bc2697066d03**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/09/2022 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: 64806103934 em 06/09/2022 16:31:45 - OK
Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: 53736656491 em 09/09/2022 0:15:34 - OK
Tipo: Assinatura Digital

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.