MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
ESTADO DO ACRE

Câmara Municipal de Rio Branco
Gabinete do Vereador André Kamai

INDICAÇÃO Nº ____/2025

Indica a necessidade de melhoria na infraestrutura da rua Jasmim no **Bairro Montanhês**, na **Regional Tancredo Neves.**

Senhor Presidente,

À luz do Regimento Interno desta Casa, apresento indicação ao Excelentíssimo senhor Prefeito do Município de Rio Branco, ao qual requeiro que seja remetida àquele Digno Poder para regular tramitação e apreciação.

✓ **Pauta da Indicação**: Serviços de **manutenção da infraestrutura com recuperação asfáltica, tapa buraco, calçadas, drenagem e meio-fio na Rua Jasmim no Bairro Montanhês.**

✓ **Justificativa**: Visando solucionar os problemas enfrentados pelos moradores da região, encaminho a presente Indicação ao Poder Público Municipal, por meio do órgão competente, para que sejam providenciadas melhorias na infraestrutura da via supracitadas como **massa asfáltica (pavimentação), calçada, drenagem, meio-fio e limpeza.**

Em visita, ouvimos relatos de moradores sobre a situação e, *in loco*, acompanhado dos mesmos, podemos constatar as condições extremamente precárias de trafegabilidade, chegando, inclusive, impossibilitar o acesso de veículos em alguns momentos, principalmente nesse período de inverno.

Diante do exposto, solicito providências urgentes para garantir a segurança e a mobilidade da população.

André Kamai
VEREADOR

Segue anexo **Relatório Fotográfico** como complementação para melhor ilustrar o aqui relatado, na presente indicação, ratificando a necessidade de breve providência.

Portanto, é a indicação que apresento e exclamo ao acatamento de Vossa Senhoria.

Rio Branco – AC, 07 de abril de 2025.

Respeitosamente,

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE KAMAI DA SILVA SOARES
Data: 11/04/2025 19:26:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Kamai
Vereador
Partido dos Trabalhadores - PT

Anexo 1 – Relatório Fotográfico

RUA JASMIM - BAIRRO MONTANHÊS



Figura 1: Pavimento/drenagem/calçada

Continuidade Anexo 2 – Relatório Fotográfico



Figura 2: Pavimento/drenagem/calçada

Continuidade Anexo 3 – Relatório Fotográfico



Figura 3: Pavimento/drenagem/calçada