

DESPACHO:

REQUERIMENTO: Requer que seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA) solicitando providências quanto ao afundamento de calçada e abertura de buraco na Rua Jundiaí, bairro Tirol, ao lado da Câmara Municipal de Natal.

Natal, ____ de _____ de 2026

PRESIDENTE

Matheus Faustino, vereador(a) eleito(a) no desempenho de seu mandato, submete à apreciação da mesa, para que seja discutida e submetida ao esclarecido plenário, a seguinte proposição:

Requer, nos termos regimentais da Câmara Municipal de Natal, que seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA) solicitando providências quanto ao afundamento de calçada e abertura de buraco na Rua Jundiaí, bairro Tirol, ao lado da Câmara Municipal de Natal.

JUSTIFICATIVA:

Venho, por meio deste, encaminhar solicitação de providências referente à situação de risco existente na Rua Jundiaí, bairro Tirol, ao lado da Câmara Municipal de Natal, em razão do afundamento da calçada e da abertura de buraco na via pública.

Segundo relatos de moradores, pedestres e pessoas que circulam diariamente pela região, a estrutura do passeio encontra-se comprometida, apresentando afundamento do solo, erosão avançada e exposição de raízes, circunstâncias que vêm agravando progressivamente as condições de segurança do local.

Conforme denunciado, a área foi isolada apenas por meio de barreira improvisada, medida insuficiente para eliminar os riscos existentes, sobretudo diante do intenso fluxo de pedestres, motociclistas e veículos que transitam diariamente pela via.

A população relata preocupação com a possibilidade de acidentes, especialmente em razão do comprometimento estrutural da calçada e da proximidade da área afetada com espaços de circulação e estacionamento. Além disso, a situação evidencia deficiência na manutenção urbana em uma área de grande movimentação da cidade, localizada ao lado do próprio Poder Legislativo municipal.

Diante do exposto, solicita-se à esta Secretaria:

1. Realização de vistoria técnica urgente no local, com emissão de relatório circunstanciado acerca das

condições estruturais da área afetada;

2. Adoção imediata de medidas para recuperação da calçada e recomposição da via pública;
3. Avaliação técnica quanto à existência de riscos estruturais adicionais decorrentes da erosão identificada;
4. Implementação de medidas adequadas de sinalização e isolamento da área até a completa solução do problema;
5. Prestação de informações detalhadas acerca das providências adotadas ou planejadas para solucionar a situação relatada.


Importa que haja comunicação acerca do prazo para conclusão do problema apresentado, bem como os encaminhamentos das informações solicitadas sejam destinados ao Email: vereadormatheusfaustino@gmail.com, no prazo razoável de 10 dias corridos.

Reforço que tal solicitação encontra respaldo no princípio da eficiência administrativa, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Coloco-me à disposição para colaborar no que for necessário e reitero meu compromisso com a fiscalização e a promoção do bem-estar dos cidadãos Natalenses.

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração.

Palácio Padre Miguelinho, em 18.05.2026



MATHEUS FAUSTINO
Vereador

Lido no expediente: ____/____/____ Secretário: _____