Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Protocolo: 29397
Data: 30/06/2010 Hora: 8:21
Ofício: _____
Aprovado na 21ª SO, realizada
em 29.06.10 S/ adendo
_____
Presidente

INDICAÇÃO Nº 464 / 10

Assunto: Manutenção de galeria de drenagem de águas pluviais
GVRF – IN-57/10

Bertioga, 29 de junho de 2010.

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Nobres Vereadores:

Renato Faustino de Oliveira Filho, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante o Douto Plenário, expor dados e fazer a seguinte Indicação:

Em andanças pela Cidade é comum encontrar bueiros sem o gradil que diariamente expõe transeuntes ao risco. Esta Casa já fez inúmeras reclamações mais até o momento nada foi feito.

Dada a gravidade do caso, faz-se necessário denunciar mais uma vez outro local de risco, desta vez localizado na Avenida Anchieta em frente ao número 3552, bem ao lado de uma parada de ônibus.

O local conta com uma galeria de drenagem de águas pluviais sem a tampa e sem qualquer proteção ou aviso, colocando em risco a integridade física das pessoas. (foto anexa)

Isto posto, indico ao Exmo. Senhor Prefeito que determine ao setor competente o imediato reparo antes que aconteça algum acidente grave

Observados os preceitos regimentais, esta é a Indicação que segue devidamente subscrita.

Renato Faustino de Oliveira Filho
Vereador

Alemão
Alfonso Dari Weiland
Vereador

Galeria de drenagem de águas pluviais na Av. Anchieta, em frente ao 3552



