CÂMARA MUNICIPAL DE
ITAPOÁ

INDICAÇÃO N. 169/2022

Indica ao senhor Prefeito que, por meio do setor competente, providencie a manutenção e a limpeza da vala localizada no final da Rua Walter Crisanto.

Justificativa:

Esta é uma demanda que vem sendo solicitada por este vereador, a pedido da comunidade desde o ano passado, e infelizmente os que ali residem ainda convivem com os transtornos causados pela falta de execução dessa manutenção. Por meio das indicações n. 440/2021, 07/2022 e 116/2022, solicitamos a devida atenção ao executivo, mas infelizmente nada foi feito. Além disso, já existem protocolos abertos pelos contribuintes há vários meses. Pode-se observar pelas imagens que a vala está assoreada. Afinal, com as chuvas, muita areia entra pelas bocas de lobo ocasionando o assoreamento desta vala, fazendo a água seguir em direção às casas próximas. Seguem fotos anexas para que se possa observar o fato. Diante disso, solicito a manutenção e a limpeza deste local com urgência.





Câmara Municipal de Itapoá/SC, 10 de junho de 2022.

Ivan Pinto da Luz - União Brasil
[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador