CÂMARA MUNICIPAL DE MURIAÉ

PROTOCOLO SOB Nº 666
DATA: 29/10/2020
HORA: 11:04

CÂMARA MUNICIPAL DE MURIAÉ

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE MURIAÉ
APROVADO
EM 03/11/2020

INDICAÇÃO Nº 434/2020

Ao
Exmo. Sr. Vereador
CARLOS DELFIM SOARES RIBEIRO
Presidente da Câmara Municipal de Muriaé

Senhor Presidente,

O vereador abaixo assinado, com fundamento no Inciso I do art. 191 c/c com o art. 192 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem perante V. Exa., satisfeitas as formalidades regimentais vigentes, solicitar que seja encaminhada a presente **INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Diretor do DEMSUR Sr. Geraldo Vergilino de Freitas Júnior, para que faça um estudo no endereço , Rua Olavo Rodrigues Pereira, nr 39 Bairro Inconfidência II, pois o imóvel encontra-se em isolamento pela Defesa Civil.**

O referido pedido faz - se necessário, pois a moradora do imóvel me procurou, relatando, que foi feito uma galeria nos fundos de sua residência pelo DEMSUR, por isso a casa esta com trincas, e conforme boletim de ocorrência (anexo) foi orientada a procurar o DEMSUR com urgência para solucionar o problema.

Contando com a compreensão de V. Exa. e sua competente equipe de trabalho aproveito o ensejo e elevo votos de estima e distinta consideração .

Câmara Municipal de Muriaé
Plenário Dr. João Evangelista Bandeira de Mello, 29 de Outubro de 2020

MANOEL CARVALHO
VEREADOR MDB

ESTADO DE MINAS GERAIS
NÚCLEO REGIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
MICRORREGIÃO DE MURIAÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
COMPDEC – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

DADOS DO ATENDIMENTO

NÚMERO DO PROTOCOLO: **047/2019**
SOLICITANTE: MARISA ROSA DE SOUZA
ENDEREÇO: RUA OLAVO RODRIGUES PEREIRA, 39.
REFERÊNCIA: | DATA: 11/03/2019 | HORA: 11:22
BAIRRO: INCONFIDÊNCIA II

DESCRIÇÃO DO CENÁRIO

DE ACORDO COM VISTORIA REALIZADA PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL ATRAVÉS DE SEUS AGENTES RESPONSÁVEIS NO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO SUPRACITADO FOI CONSTATADO QUE O IMÓVEL POSSI TRINCAS LONGITUDINAIS EM TRÊS PAREDES NOS DOIS CÔMODOS NA PARTE DE TRAZ (COZINHA E QUARTO), TENDO HAVIDO AINDA UM DESLOCAMENTO DA PAREDE DOS FUNDOS COM A COLUNA DE SUTENTAÇÃO, PROVOCANDO UMA RACHADURA DE APROXIMADAMENTE 10 A 12 MM. AINDA FOI CONSTATADO UMA LEVE DEPRESÃO NO PISO SEGUIDO DE TRINCAS, NO FINAL DA COZINHA E PARTE DA ÁREA DE SERVIÇO, SENDO, APARENTEMENTE, CARACTERÍSTICAS DE SOLAPAMENTO.
SEGUNDO A SOLICITANTE OS FATOS TEM LIGAÇÃO COM UMA GALERIA FEITA PELO DEMSUR NOS FUNDOS DE SEU IMÓVEL E AINDA DENTRO DE SEU TERRENO.

PROVIDÊNCIAS

- [X] Isolamento
- [ ] Evacuação
- [ ] Escoramento
- [ ] Reforma / Reforço
- [ ] Notificação
- [ ] Avaliação
- [ ] Parecer Técnico
- [ ] Monitoramento
- [ ] Interdição / [ ] Anexo
- [ ] Desinterdição / [ ] Anexo
- [ ] Documentação
- [ ] Poda ou Corte de Árvores
- [X] Acionar Outros Órgãos
- [ ] Poda ou Corte de Árvores

DESCRIÇÃO DA PROVIDÊNCIA

APÓS VISTORIA REALIZADA PELOS AGENTES DA DEFESA CIVIL, FOI INDICADO A SOLICITANTE QUE EVITE A PRESENÇA DE MORADORES NA PARTE AFETADA DO IMÓVEL, DURANTE A INCIDÊNCIA DE CHUVAS FORTES, BEM COMO O MONITORAMENTO CONSTANTE, PARA QUE POSSA ACIONAR A DEFESA CIVIL HAVENDO QUALQUER TIPO DE MUDANÇA NO SENÁRIO.
FOI ORIENTADO AINDA A ACIONAR O DEMSUR COM **URGÊNCIA** E SOLICITAR UMA VISTORIA DE UM TÉCNICO PARA DETECÇÃO, ANÁLISE E PROVIDÊNCIA A DESPEITO DA SITUAÇÃO.

DADOS HUMANOS

	NOME	C.P.F.	R.G.	Idade	Sexo	Gestante	Condição	TIPO DE CONDIÇÃO
1	MARISA ROSA DE SOUZA	08292499660	MG 18793577			-		1 - Afetado
2								2 - Desalojado
3								3 - Desabrigado
4								4 - Deslocado
5								5 - Desaparecido
6								6 - Ferido Leve
7								7 - Ferido Grave
8								8 - Enfermo
9								9 - Morto
10								

DANOS MATERIAIS

- [X] Residencial Próprio
- [ ] Residencial de Terceiros
- [ ] Pública de Saúde
- [ ] Pública de Ensino
- [ ] Comunitária
- [ ] Particular de Saúde
- [ ] Particular de Ensino
- [ ] Comercial
- [ ] Industrial
- [ ] Rural
- [ ] Rede/ [ ] Água [ ] Esgoto
- [ ] Obra de Arte
- [ ] Estrada
- [ ] Pavimentação
- [ ] MURO
- [ ] Móveis
- [ ] Eletrodomésticos
- [ ] Roupas
- [ ] Alimentos
- [ ] OUTROS

OBSERVAÇÕES / PENDÊNCIAS

SERVIÇO

MURIAÉ, 11/03/2019
REGISTRADO POR: WELLINGTON FAVA/LEANDRO CUNHA
DIGITALIZADO POR: WELLINGTON FAVA

COMPDEC - MURIAÉ

Rua Manoel Pereira Carvalho s/n – 2°Pelotão Do Corpo de Bombeiros – Gávea – Muriaé – CEP: 36889-030
Tel: 199/ E-mail: muriae.compdec@gmail.com

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

ARQUIVO DE FOTOS



Foto 01 – Parede da cozinha



Foto 02 – Parede da cozinha – acesso ao restante da casa

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

ARQUIVO DE FOTOS



Foto 03 – Buraco na lateral da casa



Foto 04 – Parede da cozinha – abaixo da janela

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

ARQUIVO DE FOTO

