CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

**INDICAÇÃO N. 141/2025**

Indica ao senhor Prefeito que, por meio da secretaria competente, providencie a realização de vistoria técnica e posterior providência em relação ao acúmulo de água no cruzamento entre a Avenida 790 Ana Maria Rodrigues de Freitas e a Avenida 563 Celso Ramos.

**Justificativa:**

Recebi diversas reclamações de moradores, pedestres e ciclistas quanto ao constante acúmulo de água no referido cruzamento. Essa situação ocorre mesmo em dias de pouca chuva o que indica possível falha ou entupimento na drenagem pluvial local. Além de representar um sério risco à integridade do asfalto, acelerando sua deterioração, o acúmulo de água gera transtornos diários à mobilidade urbana, especialmente para pedestres e ciclistas, que precisam se desviar do ponto alagado, muitas vezes transitando pela pista de rolamento de veículos, o que aumenta o risco de acidentes. É importante ressaltar que a manutenção preventiva da drenagem urbana contribui diretamente para a preservação da infraestrutura viária e para a segurança dos munícipes. Portanto, solicita-se atenção urgente a este problema.






Câmara Municipal de Itapoá/SC, 11 de abril de 2025.

**Daniel Silvano Weber – UNIÃO BRASIL**
[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), conforme o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº 14/2016, e regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Consulte a autenticidade e integridade do documento, acessando: http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador