SENHOR PRESIDENTE

SENHORAS VEREADORAS

SENHORES VEREADORES

INDICAÇÃO Nº

INDICO a Exma. Senhora Prefeita Raquel Auxiliadora Chini, para junto ao setor competente, providenciar o desentupimento de caixa de inspeção que está vazando esgoto, na Rua Menotti Del Picchia, 1368, no bairro Esmeralda.

Segue o número do Protocolo 202306013313145.

Segue foto anexa.

Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 13 de junho de 2023.

José Carlos dos Santos (ZEZÃO)
Vereador

Rua Menotti Del Picchia - Bairro Esmeralda



Verificação de assinatura

Código de verificação:
SIL4UAMR VL3EKRPO 6V7EYCME CGZAHXVU

Este documento foi assinado digitalmente. Para validar o documento, escaneie o QR Code acima ou acesse o site https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código de verificação. É possível baixar o documento original ou uma versão para impressão através do site.