Abaixo-Assinado

Nós moradores do Bairro Maria Beralda no município de Pains, pedimos através deste, aos órgãos competentes: Secretaria Municipal de Obras e Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, providências urgentes para desobstrução e limpeza do canal da vazante e / ou a construção de uma rede pluvial que vá da vazante até o Rio São Miguel, passando pela Rua Formiga. A falta destas providências está causando vários transtornos para a população do referido bairro. Sabemos dos esforços da Administração Municipal em resolver os problemas, como a construção do lago e barragens que diminuem o fluxo de água corrente, mas devido a fatos ocorridos recentemente ficou comprovado que a solução também é a limpeza da vazante. O que pode ser feito com a construção de alguns pontos de visita (PVs) para localizar a obstrução e posteriormente a limpeza. Diante do tamanho do transtorno e da gravidade do problema, temos certeza que estes órgãos estarão sensíveis ao nosso pedido. Antecipamos agradecimentos.

Nome	Identidade	Assinatura

06 2012

16 01 2012 15:00

Abaixo-Assinado

Nós moradores do Bairro Maria Beralda no município de Pains, pedimos através deste, aos órgãos competentes: Secretaria Municipal de Obras e Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, providências urgentes para desobstrução e limpeza do canal da vazante e / ou a construção de uma rede pluvial que vá da vazante até o Rio São Miguel, passando pela Rua Formiga. A falta destas providências está causando vários transtornos para a população do referido bairro. Sabemos dos esforços da Administração Municipal em resolver os problemas, como a construção do lago e barragens que diminuem o fluxo de água corrente, mas devido a fatos ocorridos recentemente ficou comprovado que a solução também é a limpeza da vazante. O que pode ser feito com a construção de alguns pontos de visita (PVs) para localizar a obstrução e posteriormente a limpeza. Diante do tamanho do transtorno e da gravidade do problema, temos certeza que estes órgãos estarão sensíveis ao nosso pedido. Antecipamos agradecimentos.

Nome	Identidade	Assinatura
Márcia Cristina Ribeiro	M8.133524	
Eduardo R. Teixeira	M-4.973.051	E. Teixeira
Roberto Menezes	M7.166.393	
Evaneide Menezes Amorim	8.860344	
Janífer Caetano Rolindo de Andrade	MG-9.175.411	Janífer Caetano Rolindo de Andrade
Fernando Jacinto de Andrade	M-6.233.188	Fernando Jacinto de Andrade
Eliana Rodrigues Costa	MG-13.767.166	Eliana R. Costa
Renzo Murilo O. Costa	M5670831	
Ana Lucia G. da Silva		
Elésio Geraldo da Silva	M-8131.318	Elésio Geraldo da Silva
Valquiria de Mendonça Silva		
Vicente Sebastião M	M2=884775	Vicente Pelé
Maria Aparecida de Melo	M841942	Maria Ap de Melo
Vander Bolarmino Gomes	28.458.530	
Rosa Cesar Patrocinio	MG-13.871.963	
Fernanda Costa Fernandes P	MG-15.666.886	Fernanda CFP
Rodrigo T. Silva	MG 11.519.875	

Abaixo-Assinado

Nós moradores do Bairro Maria Beralda no município de Pains, pedimos através deste, aos órgãos competentes: Secretaria Municipal de Obras e Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, providências urgentes para desobstrução e limpeza do canal da vazante e / ou a construção de uma rede pluvial que vá da vazante até o Rio São Miguel, passando pela Rua Formiga. A falta destas providências está causando vários transtornos para a população do referido bairro. Sabemos dos esforços da Administração Municipal em resolver os problemas, como a construção do lago e barragens que diminuem o fluxo de água corrente, mas devido a fatos ocorridos recentemente ficou comprovado que a solução também é a limpeza da vazante. O que pode ser feito com a construção de alguns pontos de visita (PVs) para localizar a obstrução e posteriormente a limpeza. Diante do tamanho do transtorno e da gravidade do problema, temos certeza que estes órgãos estarão sensíveis ao nosso pedido. Antecipamos agradecimentos.

Nome	Identidade	Assinatura
Marli Alves Bernardo	8.807-122	M A Bernardo
Luís Ricardo Fernandes	MG-16.549.574	[illegible]
[illegible]	M-6.234.596	[illegible]
Maria [illegible] da Costa [illegible]	MG-10.594.046	[illegible]
Zatuo [illegible] Rodrigues	MG.M.317.014	[illegible]
Paulo Henrique Alves		Paulo Henrique Alves
André Luís A. Alves	MG-11.138.103	[illegible]
Aline Cristiano S. Alves	MG-17.108.718	[illegible]
[illegible]	MG-18.523.693	[illegible]
[illegible]	M 594.394	[illegible]
Alcione Ferreira Pimentel	M-7.631.317	A F Pimentel
Jacimara F. Leite	6.611407-4	J F Leite

Abaixo-Assinado

Nós moradores do Bairro Maria Beralda no município de Pains, pedimos através deste, aos órgãos competentes: Secretaria Municipal de Obras e Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, providências urgentes para desobstrução e limpeza do canal da vazante e/ ou a construção de uma rede pluvial que vá da vazante até o Rio São Miguel, passando pela Rua Formiga. A falta destas providências está causando vários transtornos para a população do referido bairro. Sabemos dos esforços da Administração Municipal em resolver os problemas, como a construção do lago e barragens que diminuem o fluxo de água corrente, mas devido a fatos ocorridos recentemente ficou comprovado que a solução também é a limpeza da vazante. O que pode ser feito com a construção de alguns pontos de visita (PVs) para localizar a obstrução e posteriormente a limpeza. Diante do tamanho do transtorno e da gravidade do problema, temos certeza que estes órgãos estarão sensíveis ao nosso pedido. Antecipamos agradecimentos.

Nome	Identidade	Assinatura
Querubina M.ª Ferreira	MG 1.049.686	Querubina Maria
Rosilene Gomes da Silva		
Jacele Cândida da Silva	MG 14 173040	Jacele Cândida da Silva
William Daniel Félix	MG 16 423 261	William Daniel Félix
Geni Ferreira da Silva	MG 15 189 977	Geni Ferreira da Silva
[illegible] Ferreira	MG 10 347 433	[illegible] Ferreira
[illegible] Beltrão Castro [illegible]	MG 12 971 209	[illegible] Beltrão
Vicente de Paula Lúcio	M.G. 675 976	Vicente de Paula Lúcio
Desh. Cordoso	MG 10 899 615	Desh. Cordoso
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Leonor José de Faria	MG-10-966-929	[illegible]
Andrea [illegible] de O. Silva		[illegible]
Patrícia M.ª Resende Dias		Patrícia M.ª Resende Dias
Antonio Marcos da [illegible]	M-9 171 683	[illegible]
Elza Cristina de Almeida		Elza Cristina de Almeida
José Augusto Martins Filho		José Augusto Martins Filho

CÂMARA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 23.765.308/2001-23
Praça Tonico Rabelo, 66 – Pains – 35.582-000

INDICAÇÃO Nº 02 / 2012

O vereador que esta subscreve nos termos regimentais INDICA ao Sr. Prefeito Municipal a necessidade urgente da desobstrução da vazante e ou a construção de uma rede pluvial que vá desde a vazante até o rio São Miguel passando pela rua Formiga, no bairro Maria Beralda.

Justificativa:

Devido as grandes chuvas de janeiro de 2011 e janeiro de 2012 a vazante não suportou o grande volume de água, o que fez com que esta voltasse pela rede de esgoto causando grandes prejuízos a população do bairro. A tubulação da Vazante está obstruída, o que não permite a passagem de toda a água. Diante da gravidade da situação, por evidências ocorridas nas últimas chuvas, comprovou-se que a solução é a limpeza da vazante e também a construção da rede pluvial citada. É sabido o empenho da Administração em resolver tais problemas, o que pode ser concretizado atendendo o pedido do abaixo-assinado em anexo.

Antecipo agradecimentos.

Pains (MG), 16 de janeiro de 2012.

PAULO DE TARSO FARIA
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PAINS
PROTOCOLO Nº 06 / 2012
Data 16 / 01 / 2012 hora 15:00
Recebido por Luiza Maia

Oito votos a zero
16 01 12