Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 30/07/15
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 857, DE 2015.

Propõe a Poder Executivo Municipal a Fiscalização das Calçadas, no local que específica.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

A Câmara Municipal de Cascavel, por meio dos Vereadores, que a este subscrevem, acatando solicitação feita pela Ouvidoria Parlamentar da Casa de Leis, e, em conformidade com o art.116 do Regimento Interno, propõe seja encaminhada ao Poder Executivo Municipal a presente proposição, para a tomada das seguintes providências que visem o interesse público:

a) Que a Secretária Municipal de Planejamento e Urbanismo - SEPLAN, providencie a FISCALIZAÇÃO, das calçadas na Rua Carlos de Carvalho nº 3975 e também a calçada da Rua Mato Grosso, nº 2750 que neste é estabelecimento Municipal, e caso seja preciso que se aplique a lei das Calçadas. (GEO-222 e 220).

É a Indicação.Sala das Sessões.
Cascavel, 30 de Julho de 2015.

Luiz Frare
Vereador/PDT

Adino Gugu Bueno
Vereador/PR

Romulo Quintino
Vereador/PSL

Marcos Rios
Vereador/SD

Jaime Vasatta
Vereador/PTN

Justificação

A presente proposta legislativa visa atender a população que por, meio do Georeferenciamento indica as demandas da cidade aos Nobres Edis, esperando providências.

Do exposto, acatando ao pedido feito pela população por meio da Ouvidoria da Câmara Municipal, esperamos, pois, resposta ao solicitado para darmos ciência aos requerentes.

Câmara Municipal de
Cascavel

Detalhes da Ocorrência

ID:	222
Categoria *	ATENDIMENTO
Descrição *	Porque esta calçada ainda não esta refeita, porque as autoridades ainda não exige que seja refeita a calçada ainda mais que é próximo a um hospital e com isso um grande fluxo de pedestres que por ali passam deveria ser exigido urgência no refazimento da calçada, sabendo que o mesmo foi favorecido com a retirada da arvore e ainda de ser feito calçada sabendo que isso já esta em um bom tempo assim nessa situação. Exigimos urgência ainda mais por ser centro e de uso de todos.
Responder	1 - Em análise.
Rua	Rua Carlos de Carvalho
Número	3975
Bairro	Centro
Nome	
E-mail	esantos0111@gmail.com
Telefone	
Origem	GEO
Anônimo	SIM
Data Aberto	2015-07-12 00:00:00
Data Fechado	0000-00-00 00:00:00
Longitude	-53.4589943
Latitude	-24.9540454
Status	Publicado - EM ANALISE
Imagem	
Ativo	Sim

Câmara Municipal de
Cascavel

Geo

Detalhes da Ocorrência

ID:	220
Categoria	ATENDIMENTO
Descrição	Venho aqui pedir a atenção do descaso com esta calçada que esta se desmanchando e pode causar problemas aos carros que por ali passam e principalmente aos pedestres. Esta MUITO feio, lembrando calçada esse bem atras da nossa Biblioteca Municipal de Cascavel.
Responder	1 - Em análise.
Rua	Rua Mato Grosso
Número	2750
Bairro	Centro
Nome	
E-mail	esantos0111@gmail.com
Telefone	
Origem	GEO
Anônimo	SIM
Data Aberto	2015-07-12 00:00:00
Data Fechado	0000-00-00 00:00:00
Longitude	-53.4568264
Latitude	-24.9539058
Status	Publicado - EM ANALISE
Imagem	
Ativo	Sim