

REQUERIMENTO n.º 322/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente,

REQUEIRO, ouvido o plenário, observadas às formalidades regimentais desta Casa de Leis, reiterando o Requerimento 290/2023, que seja oficiado o Diretor Metropolitano da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, Ricardo Daruiz Borsari, solicitando uma nova vistoria e providências no sentido de viabilizar a manutenção corretiva e preventiva da rede coletora de esgoto no trecho da viela localizada entre a Rua Graciliano Pinto da Fonseca e a Rua Fotógrafo Aldo Antunes, no Residencial Colina Cintra Franco. (Localização: - 22.577143267821402, -46.52165342390953).

Sala das Sessões, 12 de julho de 2023

Lauro Aparecido de Toledo


Vereador – PTB

Justificativa: Após o período de longas chuvas houve a queda do barrando atrás da casa 7 na Rua Fotógrafo Aldo Antunes (Imagem 2), com a queda do barrando toda a rede de esgoto ficou prejudicada, e atualmente, o local está com uma rede de esgoto irregular e com vazamentos, sendo necessário a correção por parte da Sabesp. Solicita-se uma nova vistoria no local e a manutenção corretiva e preventiva da rede coletora de esgoto no trecho da viela, uma vez que no local, é possível constatar o constante vazamento de odor de esgoto, causando transtornos à população socorrense e transeuntes, criando um problema social, ambiental e de saúde pública que afeta a qualidade de vida dos moradores e impacta nas finanças do município que tem de investir cada vez mais no sistema de saúde para tratar de doenças causadas pelos problemas de saneamento básico no município

DESPACHO	VOTAÇÃO
Ao Expediente por solicitação do Vereador Lauro Aparecido de Toledo. Encaminhe-se para leitura na Sessão de 17/07/2023. Câmara Municipal Est. Socorro, 17/07/2023 Airton Benedito Domingues de Souza Presidente	☒ APROVADO ☐ REJEITADO Sala das Sessões, 17/07/2023 Airton Benedito Domingues de Souza Presidente

ANEXO

1.





2.



3.



Localização: -22.577143267821402, -46.52165342390953