INDICAÇÃO Nº1323/2026

Indica ao Prefeito Municipal a necessidade de conserto do quebra-molas e a execução de serviços de tapa-buracos, bem como a adoção de demais medidas que se fizerem necessárias para a adequada recuperação do pavimento, inclusive o recapeamento asfáltico, caso constatada sua necessidade, nas seguintes vias situadas no bairro Itaipu A, conforme especificado.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Foz do Iguaçu, que se digne

DETERMINAR à Secretaria competente estudo que viabilize conserto do quebra-molas e a execução de serviços de tapa-buracos, bem como a adoção de demais medidas que se fizerem necessárias para a adequada recuperação do pavimento, inclusive o recapeamento asfáltico, caso constatada sua necessidade, nas seguintes vias situadas no **bairro Itaipu A:**

1. Conserto dos quebra-molas:
   - Avenida Anhembi (especialmente nas proximidades dos nº 613 e nº 704)

2. Serviços de tapa-buracos:
   - Rua Pequira (especialmente nas proximidades do nº 84)
   - Rua Sarapó (especialmente nas proximidades do nº 290)
   - Avenida Andradina (especialmente nas proximidades do nº 480, na esquina com a Rua Gramado)
   - Cruzamento da Avenida Garibaldi com a Avenida Gramado

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/75E6-E996-D95A-BFE3 e informe o código 75E6-E996-D95A-BFE3

J U S T I F I C A T I V A

A presente indicação se faz necessária em razão das más condições da via pública nos locais mencionados, especialmente no que se refere ao quebra-molas da Avenida Anhembi, que se encontra fora do padrão adequado, causando danos aos veículos que por ali trafegam.


Da mesma forma, os buracos existentes nas vias indicadas comprometem a segurança viária, podendo ocasionar acidentes, além de prejuízos materiais aos motoristas e transtornos à mobilidade urbana.

Dessa forma, a realização dos serviços solicitados é essencial para garantir melhores condições de tráfego, segurança aos usuários e conservação da malha viária do município.

Sala das Sessões, 22 de abril de 2026.

Bosco Foz
Vereador


Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/75E6-E996-D95A-BFE3 e informe o código 75E6-E996-D95A-BFE3



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/75E6-E996-D95A-BFE3 e informe o código 75E6-E996-D95A-BFE3




Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/75E6-E996-D95A-BFE3 e informe o código 75E6-E996-D95A-BFE3



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/75E6-E996-D95A-BFE3 e informe o código 75E6-E996-D95A-BFE3



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/75E6-E996-D95A-BFE3 e informe o código 75E6-E996-D95A-BFE3



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/75E6-E996-D95A-BFE3 e informe o código 75E6-E996-D95A-BFE3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 75E6-E996-D95A-BFE3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO (CPF 919.XXX.XXX-87) em 22/04/2026 14:21:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/75E6-E996-D95A-BFE3