Câmara Municipal de Cascavel
ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 877, DE 2024
(Proponente Tiago Almeida/ Republicanos)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 12/07/24
Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos termos que regem o art. 143, do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Público Municipal, perante a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, solicitando que seja realizado um estudo de viabilidade para a construção de um Muro, bem como um sistema a fim de drenar a água que possa acumular no local, prejudicando assim a estrutura do muro solicitado, atrás do Cmei Valério Baratter localizado Rua Israel da Vigo Silveira, numeral 1211, no bairro Santa Felicidade, como destaca-se no documento em anexo.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 10 de julho de 2024.

Tiago Almeida
Vereador/ Republicanos

Justificação

A presente indicação tem a finalidade de que seja realizado estudo de viabilidade para intervenção, como a construção de um muro, visto que a propriedade sofre danos de alagamento, devido ao desnível do terreno. Como mostra fotos em anexo, a propriedade não possui uma divisa como um muro/barragem adequado com o Cmei Valério Baratter, localizado na Rua Israel da Vigo Silveira, numeral 1211, no bairro Santa Felicidade.

Em decorrência disso, em dias de fortes chuvas o acumula momentâneo de água dentro no loteamento citado aumenta consideravelmente, causando transtornos para moradores. Importante frisar que além dos danos matérias, a segurança dos morados também é comprometida, pois, a água é um excelente condutor de eletricidade, principalmente quando vem acompanhada de terra e barro. Se a água entrar em contato com tomadas e interruptores, aparelhos eletrodomésticos ligados em suas tomadas provavelmente acontecerão curtos circuitos e acidentes.

Vale ressaltar que as barragens/muros desempenham um papel importante para delimitar e proteger o espaço de um terreno, bem como para controlar inundações nas propriedades. Também cumprem funções estéticas e de privacidade, uma vez que bloqueiam a visão externa para o que há no interior do espaço.

Frisamos também que seria de extrema importância além da construção do muro, um estudo técnico para a implantação de um sistema hidráulico, a fim de drenar a água que possa acumular, prejudicando futuramente a estrutura do muro solicitado.


CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA

Portanto, para evitar maiores prejuízos e garantir maior segurança para os moradores, preservando a integridade física e materiais, a realização de um estudo de viabilidade/técnico se faz necessário com urgência.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento do município de Cascavel.







Rua Pernambuco 1843 – Centro – CEP 85810-021 – Cascavel – Paraná Fone (45) 3321-8812
Fax (45) 3321-8881 – www.camaracascavel.pr.gov.br – E-mail: cecd@camaracascavel.pr.gov.br

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL

Município de Cascavel

Espelho do Imóvel

Dados da Consulta

Cadastro:	146012750	**Inscrição:**	0128.0002.0010.0750	**Data**	10/07/2024

Dados Cadastrais

Loteamento:	ITAPUA JARDIM	**Quadra:**	0002	**Lote:**	0010
Logradouro	ITAPUA	**Número:**	85		
Bairro:	SANTA FELICIDADE	**Testada Principal**	15.00	**Testada Secund. (m):**	0.00
Área Lote	300.07	**Área Un. (m²):** 91.83	**Núm. Unidades:**	1	**Área Total. (m²):** 91.83

Mapa de Localização

Latitude: 24° 59' 15.27" S **Longitude:** 53° 27' 50.39" O



Informações Territoriais

Construido Pres Perm	NÃO	**Calçada**	Não
Patrimônio		**Muro**	Não
Pedologia	Normal 1,00	**Topografia**	Plano 1,00

Informações de Edificação

IDADE APARENTE	1	**FAIXA IDADE APARENTE**	6 a 10anos - Fator 0,90
Matricula		**PADRÃO PGV**	PADRÃO ECONÔMICO/POPULAR
Cartório		**TIPOLOGIA PGV**	CASA DE MADEIRA
Estrutura	Madeira	**Utilização**	Residencial
Revestim. Externo	Pintura	**Situação Construção**	Frente
Cobertura	Cimento Amianto	**Fachada**	Recuada
Forro	Madeira	**Gerador de Lixo**	Art. 2º, II - RESIDENCIAL (BAIRRO)
Instal. Elétrica	Aparente	**Instal.Sanitaria**	Interna Completa
Paredes	Madeira	**Piso**	Ceramica
Posição	Cojugada	**Tipo**	Casa
Ocupação	Construído	**Estado de Conserv.**	Regular 0,70
Agua	Rede		