Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO		
Número	Data	Rubrica
2731	03/11/2021	

DESPACHO
APROVADO
03/11/2021

ELISÂNGELA MAZIERO
Presidente

Thiago José Colpani
Vice-Presidente

EMENTA
Solicita ao Poder Executivo vistoria técnica, seguida da devida manutenção na pavimentação asfáltica da Rua Edmundo Dante Calió, altura do n.º 291, bairro Conjunto Habitacional Nelson Niero. (Fotos anexas)

REQUERIMENTO Nº 747/2021.

EXMA. SRA. PRESIDENTE,

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Eduardo Ribeiro Barison, para que Sua Excelência, por meio do Departamento de Engenharia, realize uma vistoria técnica seguida da devida manutenção na pavimentação asfáltica da Rua Edmundo Dante Calió, altura do n.º 291, bairro Conjunto Habitacional Nelson Niero.

Justificativa:

Conforme mostrado na imagem em anexo, uma cratera se abriu no asfalto, colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas que transitam naquelas imediações.

Ademais, é fundamental o posicionamento do Departamento de Engenharia a respeito do que deverá ser feito no sentido de restabelecer as condições ideais de infraestrutura no referido endereço.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 3 de novembro de 2021.

Paulo César

PAULO CÉSAR RODRIGUES DOS SANTOS
Doção – Vereador / PATRI

Anexo: Imagens da Rua Edmundo Dante Calió, altura do n.º 291, bairro Conj. Hab. Nelson Niero.



