



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Gabinete da vereadora Luciana Valverde

C.M.A.R.

Proc. nº 3950/2018

Folha 01

Rubrica

INDICAÇÃO Nº 2896 / 2018

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS


Indico à Mesa Diretora desta egrégia Casa Legislativa, após cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando que se faça a construção de canaleta de drenagem, em toda a extensão da Rua 7 de Setembro (ao lado da sub estação), bairro Morro do Moreno.

JUSTIFICATIVA

Segundo vistoria de técnicos da Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito – SEDECT/AR – recomenda-se, emergencialmente, a execução de uma canaleta de drenagem na rua mencionada.

Em Anexo

Angra dos Reis, em 21 de Setembro de 2018


Luciana Ferreira de Oliveira Valverde
Vereadora

LIDO E DEFERIDO
ENCAMINHADO QUEM DO DIREITO
EM DE DE
SECRETÁRIO DE LEGISLAÇÃO



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Gabinete da vereadora Luciana Valverde

C.M.A.R.
Proc. nº 3930/18
Folha 92
Rubrica



Estado do Rio de Janeiro

Município de Angra dos Reis

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SDUS

Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil - SEPDC

Departamento de Engenharia - DEPEN



OFÍCIO N.º 165 / 2018 / SDUS.DEPEN

Angra dos Reis, 17 de setembro de 2018.

À

Câmara Municipal de Angra dos Reis

A/C. GV Luciana Valverde

Vereadora

Rua da Conceição, 255 - Centro, Angra dos Reis - RJ.

Angra dos Reis - RJ

Cep: 23900-080

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, atendendo à solicitação através do Ofício CMAR nº 236/2018/GVLV, segue anexo, para vosso conhecimento e posterior encaminhamento, cópia do Registro de Ocorrência nº 424/2018, e relatório fotográfico, onde o Departamento de Engenharia desta Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, realizou vistoria. Sendo encaminhado para análise da Secretaria Executiva de Obras.

Colocamo-nos ao dispor para esclarecimentos necessários e aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Fábio Jr. S. Pires
Mat. 14509 - QAO/2006
Diretor de Engenharia - DEPEN
Defesa Civil - AR

Fábio Jr. Pires
Matr. 14.509
Diretor de Engenharia

Jairo Souza Fiães Lima
Matr. 3447

Secretário Executivo de Proteção e Defesa Civil

Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil - SDUS SEPDC
Av. Almirante Júlio César de Noronha, 271, São Bento - Angra dos Reis - RJ - CEP 23.900-010



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Gabinete da vereadora Luciana Valverde

C.M.A.R.
Proc. nº 2930/18
Folha 03
Rubrica

Ficha de Solicitação - SDC

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito - SEDECT/AR

Gerência de Engenharia

EMERGÊNCIA 199

REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº: 424/2018

• DADOS DA OCORRÊNCIA DE VISTORIA Ofício 236/2018/CMAR

Órgão solicitado: CMAR

Data da Solicitação: 11/09/2018 Hora da Solicitação: 08:43:24

Nome do Solicitante: CÂMARA VEREADORES DE ANGRA DOS REIS

Identificação: Não informado CPF: Não informado

Endereço: 7 DE SETEMBRO, RUA

Bairro: MORRO DO MORENO Telefone: Não informado

Ponto de referência: AO LADO DA SUB ESTÇÃO

IPU: Não informado

Descrição sucinta da ocorrência: vistoria em via

• OCORRÊNCIA REAL

Data da Ocorrência: Não informado Hora da Ocorrência: Não informado

Vítimas: Não houve vítimas

DESCRIÇÃO DA ANÁLISE TÉCNICA VISUAL

• CARACTERÍSTICA DO LOCAL VISTORIADO

Numero pavimentos: 0

Utilização:

Construção:

• ANÁLISE TÉCNICA

Coordenadas (UTM)E: 578194

Coordenadas (UTM)N: 7457604

Área vistoriada:

Pública

Tipo de ocupação:

Desordenada

Semi-Urbanizada

Taxa de ocupação:

Baixa

Drenagem:

Inexistente

Condição

Vegetação:

Nenhuma

• GEOLOGIA

Relevo:

Montanhoso

Perfil Encosta:

Horizontal Convexo

Vertical Retilíneo

Sítio Vistoriado:

Talude de Corte

VIA PÚBLICA

Natureza do material:

Solo transportado

• CARACTERÍSTICAS DA OCORRÊNCIA

Descrição da característica da Ocorrência



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Gabinete da vereadora Luciana Valverde

C.M.A.R.
Proc. nº 3930/18
Folha 01
Rubrica

17/09/2018

Ficha de Solicitação - SDO

• TIPOLOGIA

Outros Sinal de Movimentação:

• RISCO

Tipo de risco: Instalado

Grau de risco: Médio

• PROVIDÊNCIAS

Conscientização

Encaminhamento: Ofício 165/2018/CMAR - MM 304/2018/SDUS SDO

• DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Trata-se de um trecho da via de acesso a sub-estação de Jacupiranga. A via não possui pavimentação em faixa de alfaite altamente susceptível a erosões lineares, fator motivador desta análise. O solapamento futuro poderá ocasionar tendas por tração na superfície onde localiza-se a sub-estação. Recomenda-se, emergencialmente, a execução de uma canalista de drenagem e uma possível pavimentação deste trecho eliminando-se o risco de um colapso energético. O risco, no momento desta vistoria, foi classificado como do tipo instalado de grau médio.

• TÉCNICO RESPONSÁVEL

Responsável pela vistoria: Sebastião VILELA Freitas Data: 11/09/2018

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Gabinete da vereadora Luciana Valverde

C.M.A.R.

Proc. nº 3930/18
Folha 05

Rubrica



Estado do Rio de Janeiro

Município de Angra dos Reis

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SDUS

Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil – SDUS.SEPDC

Departamento de Engenharia – SDUS.DEPEN



Relatório Fotográfico – Anexo do Ofício Nº 165/2018 - RO 424/2018 / SDUS.DEPEN

Coordenadas	E:0578194	S:7457604
Endereço	RUA SETE DE SETEMBRO, S/Nº	
Bairro	MORRO DO MORENO	
