



14 MAIO 2025

INDICAÇÃO Nº 623/2025

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal:

Indico ao Prefeito do Município, Laércio Ribeiro, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente a execução dos serviços de operação tapa-buracos e a instalação de placas de identificação em toda a extensão da rua Joaquim Vilar Drumond, localizada no Bairro José de Alencar.

A referida via encontra-se em estado precário de conservação, com diversos buracos, pedras soltas e desníveis acentuados, o que compromete significativamente a circulação de veículos e pedestres. As más condições do calçamento, além de dificultarem o tráfego, podem causar danos aos veículos, exigindo que os motoristas trafeguem em zigue-zague, muitas vezes invadindo a contramão para desviar dos obstáculos, aumentando o risco de acidentes e atropelamentos.

A situação é ainda mais crítica nas proximidades da Igreja do bairro, onde há uma maior concentração de buracos. O local é muito frequentado por moradores, especialmente em dias de missa e festas religiosas, o que agrava os transtornos no trânsito. Este gabinete recebeu diversos pedidos de ajuda da população, relatando inclusive quedas de idosos e crianças, reforçando a necessidade de uma ação imediata por parte do Poder Executivo.


Além disso, a ausência de placas de identificação dificulta a localização por parte de moradores, visitantes, serviços de emergência e entregadores.

Diante do exposto, solicito que seja dada a devida atenção e urgência a essa situação, a fim de garantir a segurança dos cidadãos e a melhoria das condições de tráfego e segurança e bem-estar para todos da referida rua.

Segue, em anexo, fotos comprobatórias que passam a fazer parte integrante da presente matéria.

Sala de Sessões da Câmara, 14 de maio de 2025.


BELMAR DINIZ
Vereador – PT



623

INDICAÇÃO

▪ Vereador: Belmar Diniz

Data: 12/05/2025

Indico ao Prefeito do Município, Laércio Ribeiro, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente a execução dos serviços de operação tapa-buracos e a instalação de placas de identificação em toda a extensão da rua Joaquim Vilar Drumond, localizada no Bairro José de Alencar.

A referida via encontra-se em estado precário de conservação, com diversos buracos, pedras soltas e desníveis acentuados, o que compromete significativamente a circulação de veículos e pedestres. As más condições do calçamento, além de dificultarem o tráfego, podem causar danos aos veículos, exigindo que os motoristas trafeguem em zigue-zague, muitas vezes invadindo a contramão para desviar dos obstáculos, aumentando o risco de acidentes e atropelamentos.

A situação é ainda mais crítica nas proximidades da Igreja do bairro, onde há uma maior concentração de buracos. O local é muito frequentado por moradores, especialmente em dias de missa e festas religiosas, o que agrava os transtornos no trânsito. Este gabinete recebeu diversos pedidos de ajuda da população, relatando inclusive quedas de idosos e crianças, reforçando a necessidade de uma ação imediata por parte do Poder Executivo.

Além disso, a ausência de placas de identificação dificulta a localização por parte de moradores, visitantes, serviços de emergência e entregadores.

Diante do exposto, solicito que seja dada a devida atenção e urgência a essa situação, a fim de garantir a segurança dos cidadãos e a melhoria das condições de tráfego e segurança e bem estar para todos da referida rua.

Segue, em anexo, fotos comprobatórias que passam a fazer parte integrante da presente matéria.

Belmar Diniz

Atendido por: _____

Providência da Secretaria:

