CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

"VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA"
Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000
TEL / FAX (013) 3828-1100
www.registro.sp.leg.br
✉ secretaria@camararegistro.sp.gov.br

Indicação n° 379/2017.

Senhor Presidente,

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria de Serviços Municipais, para que haja a limpeza de bueiros situados na Av. Dep. Ulisses Guimarães, logo em frente à Rua Hiroshigue Nakamura, na calçada do Sítio Shimada.

JUSTIFICATIVA:

Especificamente, solicita-se a limpeza do bueiro localizado nesta citada Avenida na altura do Sítio Shimada, próximo à Rua Hiroshigue Nakamura, tendo em vista que, com chuvas amenas, o bueiro tem entupido e fica água não só na rua, mas também na calçada, conforme foto anexa.

Plenário "Vereador Daniel das Neves", 03 de abril de 2017.

Cristiano José Martins de Oliveira
Vereador

PROTOCOLO N° 573/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br

✉ secretaria@camararegistro.sp.gov.br

