CÂMARA MUNICIPAL DE
ITAPOÁ


# INDICAÇÃO N. 127/2026

Indica ao Senhor Prefeito que, por meio do setor competente, providencie, com urgência, a limpeza e a desobstrução da vala no final da Rua 700 Walter Crisanto, ao lado da cerca do Parque Carijós, executando as medidas cabíveis e necessárias para a regularização do escoamento das águas no local.

## Justificativa:

A presente indicação se faz necessária em razão de o estado atual da vala se encontrar precário. Conforme registros fotográficos e relatos dos moradores, o local está completamente tomado por mato alto e vegetação densa, o que obstrui severamente o fluxo natural da água. Essa falta de manutenção gera transtornos e preocupações à comunidade, pois o bloqueio da vala eleva consideravelmente o risco de alagamentos nas propriedades vizinhas durante os períodos de chuva. Além disso, o acúmulo de água parada em meio à vegetação propicia um ambiente ideal para a proliferação de insetos (especialmente o mosquito transmissor da dengue) e animais peçonhentos, representando um risco iminente à saúde e à segurança pública dos munícipes que residem nas proximidades. Sendo assim, visando garantir a qualidade de vida e a segurança dos moradores da região, reforça-se a urgência na execução destes serviços de limpeza e desobstrução.





Câmara Municipal de Itapoá/SC, 30 de abril de 2026.

**Ivan Pinto da Luz - MDB**
[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), conforme o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº 14/2016, e regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Consulte a autenticidade e integridade do documento, acessando: http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador