SENHOR PRESIDENTE,
SENHORES VEREADORES.

INDICAÇÃO N°

INDICO à Exma. **Senhora Prefeita RAQUEL CHINI**, para que junto a secretaria competente, solicite os reparos nas instalações da sede da 3ª CIA do 45º Batalhão de Polícia Militar do Estado de São Paulo sediado na cidade, localizado pela Rua Guimarães Rosa – nº 1.069 - Bairro: Cidade Ocian.

Como **Presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Praia Grande**, recebemos algumas denúncias e durante nossa visitação, realizada na tarde de hoje 07/06/2024, identificamos uma série de inconformidades, junto à sede da 3ª CIA como:

- Umidade no teto;
- Forro de gesso danificado e perfurado pelo vazamento vindo das telhas;
- Sistema hidráulico do alojamento dos policiais, masculinos e femininos comprometido e danificando o teto da cozinha;
- Esquadria de Alumínio sem o vidro de proteção, danificado devido ao desabamento do forro de gesso, devido ao acúmulo de água;

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código 5J5LQNAQ IRX2YAGK UIQKW2LM IE6327CE
Assinado por: MARCOS ROGERIO CAMARA.

- Umidade bem severa das paredes dos alojamentos de soldados, tanto masculino como feminino;
- Umidade severa na sala da mecânica (MOTOMEC);
- Sistema de resfriamento por ar-condicionado danificado de ambos os alojamentos;
- Substituição do Portão de acesso à oficina.

Conforme as fotos abaixo, podemos visualizar quão drástico está a situação ao qual nossos valorosos policiais estão sendo submetidos. Percebemos que a situação vem se agravando com o tempo, pois nenhuma medida vem sendo tomada para corrigir tal situação.

Agradeço aos irmãos de farda pela forma carinhosa e respeitosa ao qual eu, vereador Marcos Rogério Camara e assessores, fomos recebidos pela equipe da 3ª CIA do 45º Batalhão de Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Sala Emancipador Oswaldo Tóschi, 11 de junho de 2024.

MARCOS ROGÉRIO CAMARA

Vereador – PSD

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código 5J5LQNAQ IRX2YAGK UIQKW2LM IE6327CE
Assinado por: MARCOS ROGERIO CAMARA.



Figura 1 - Umidade Teto Escadaria



Figura 2 - Forro de gesso perfurado pela água



Figura 3 - Umidade teto da cozinha



Figura 4 - Esquadria de alumínio sem o vidro de proteção



Figura 5 - Umidade no alojamento feminino



Figura 6 - Umidade no alojamento feminino

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código 5J5LQNAQ IRX2YAGK UIQKW2LM IE6327CE
Assinado por: MARCOS ROGERIO CAMARA.



Figura 7 - Umidade no alojamento masculino



Figura 8 - Umidade no alojamento masculino



Figura 9 - Umidade na motomec



Figura 10 - Umidade na motomec



Figura 11 - Substituição do portão da oficina



Figura 12 - Substituição do portão da oficina

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código 5J5LQNAQ IRX2YAGK UIQKW2LM IE6327CE
Assinado por: MARCOS ROGERIO CAMARA.

Verificação de assinatura

Código de verificação:

5J5LQNAQ IRX2YAGK UIQKW2LM IE6327CE

Este documento foi assinado digitalmente. Para validar o documento, escaneie o QR Code acima ou acesse o site https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código de verificação. É possível baixar o documento original ou uma versão para impressão através do site.

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código 5J5LQNAQ IRX2YAGK UIQKW2LM IE6327CE
Assinado por: MARCOS ROGERIO CAMARA.