Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 856 , DE 2025.
(Proponente: Vereador Xavier/Republicanos)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em: 06/05/25
Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos termos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas - SESOP, solicitando que realize vistoria técnica para averiguar possível rompimento da galeria pluvial na rua Visconde de Guarapuava, em frente ao número 3519, no Jardim Canadá.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 5 de maio de 2025.

Xavier
Vereador/Republicanos

Justificativa

Por meio desta indicação, venho solicitar com a máxima atenção e brevidade possível à Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos - SESOP, solicitando que realize vistoria técnica na Rua Visconde de Guarapuava, em frente ao número 3519, no Jardim Canadá, para averiguar possível rompimento da galeria pluvial.

Tal solicitação tem por objetivo, que seja encaminhada equipe técnica para avaliação e se necessário, realização dos reparos cabíveis, os moradores da região relataram indícios de erosão e acúmulo de água, o que pode estar relacionado a falhas no sistema de drenagem. A situação demanda atenção urgente, considerando os riscos à segurança da via e à integridade das edificações próximas.

Agradecemos a atenção e aguardamos um posicionamento.

RECEBIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA



