Câmara Municipal de
João Monlevade
Câmara forte, cidade forte!

03 JUL 2024

INDICAÇÃO Nº 634/2024

Exmo. Senhor Presidente, da Câmara,

Indico ao Prefeito do Município, ouvido o plenário, que determine à Secretaria Competente, avaliação técnica e posterior reparo no bueiro localizado na rua São José, em frente ao número 117, no bairro José Elói.

Justifica-se o pedido, em razão da caixa coletora estar danificada no piso/base, ocasionando infiltração na residência de número 117, conforme fotos em anexo.

Sala de Sessões da Câmara, 03 de julho de 2024.

GERALDO ANTÔNIO MARCELINO (TONHÃO)
Vereador - PDT

APROVADO EM 03/07/24
Fernando Linhares Pereira
Presidente
PRESIDENTE

PEDIDO DO VEREADOR

♦ Vereador: Geraldo Antônio Marcelino (Tonhão)
Data: 01/07/2024

634

Assunto:

Exmo. Senhor Presidente da Câmara,

Indico ao Prefeito do Município, ouvido o plenário, que determine à Secretaria Competente, **a avaliação técnica e posteriormente os reparos no bueiro localizado na Rua São José, em frente ao nº 117.**, bairro José Elói.

Justifica-se o pedido em razão da caixa coletora está danificada no piso/base, ocasionando infiltração na residência de nº 117.

Martins
Geraldo Antônio Marcelino (Tonhão)

Atendido por: 01/07/24 às 10:20

Providência da Secretaria:

♦ O assunto foi tratado na Indicação nº: _____

♦ O assunto foi encaminhado em forma de: _____

♦ Outras informações: _____

_____

_____
Funcionário

OS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NO BUEIRO LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, EM FRENTE AO Nº 117.



