INDICAÇÃO Nº 1013/2025

Indica ao Prefeito melhorias na infraestrutura da Escola Olímpio Rafagnin, conforme especifica.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Foz do Iguaçu, que se digne

DETERMINAR à Secretaria competente estudo que viabilize a realização de obras e melhorias na Escola Olímpio Rafagnin, localizada na Rua Luz Marina, 32, Parque Imperatriz, visando garantir melhores condições de ensino e infraestrutura para alunos, professores e funcionários.

1. Infraestrutura da Quadra Esportiva:

Reforma do Piso da Quadra: A quadra esportiva da escola encontra-se com o piso em péssimas condições, necessitando de reforma urgente para garantir a segurança dos alunos durante as atividades físicas.

Instalação de Cobertura na Quadra: A instalação de uma cobertura na quadra é essencial para proporcionar um ambiente protegido para a prática de atividades esportivas, especialmente nos dias de chuva.

Conserto do Muro da Quadra: O muro que cerca a quadra esportiva está danificado e necessita de reparos para evitar riscos à segurança dos estudantes.

Instalação de Novas Traves e Redes: Para atender às necessidades de atividades esportivas, a instalação de novas traves e redes é fundamental.

2. Áreas Externas:

Construção de Pista de Caminhada: A área externa da escola, atualmente com barro, precisa de uma pista de caminhada para garantir maior conforto e segurança aos alunos e à comunidade escolar. A atual trilha de barro liga a quadra à escola e passa por meio das árvores, mas quando chove, o local demora muito para secar e acaba sujando os alunos, o que prejudica o deslocamento e a higiene.

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B644-DC2E-B6F9-F2C6 e informe o código B644-DC2E-B6F9-F2C6

Reparo do Muro Próximo à Escada para o Recreio: O muro próximo à escada de acesso à área de recreio encontra-se em estado de deterioração e precisa ser consertado.

Instalação de Portões Separados: Solicita-se a instalação de dois portões separados para garantir uma entrada organizada e segura para alunos e professores, evitando aglomerações e melhorando o fluxo de pessoas.

3. Cozinha Escolar:

Troca do Piso e Cerâmica das Paredes: A cozinha escolar necessita de reforma urgente, incluindo a troca do piso e da cerâmica das paredes, que estão danificados e comprometem a higiene e segurança do local.

Instalação de Coifa com Exaustor: A instalação de uma coifa com exaustor na cozinha é imprescindível para garantir a ventilação e eliminação de odores, promovendo um ambiente adequado para o preparo das refeições.

Melhorias na Estrutura Geral da Cozinha: Além disso, é necessário realizar melhorias na estrutura geral da cozinha para garantir melhores condições de trabalho para os profissionais responsáveis pela alimentação escolar.

4. Outras Solicitações:

Conserto das Janelas que Não Abrem: Algumas janelas da escola estão danificadas e não abrem, o que prejudica a ventilação dos ambientes. Solicita-se o reparo ou substituição dessas janelas.

Construção de Casinha para Armazenamento de Gás: É fundamental a construção de uma casinha para o armazenamento seguro do gás, garantindo a segurança dos alunos e funcionários.

Construção de Rampa de Acesso ao Pátio: A construção de uma rampa de acesso ao pátio é necessária para garantir a acessibilidade, especialmente para alunos com mobilidade reduzida.

Melhoria na Iluminação Interna dos Corredores: A iluminação interna dos corredores da escola precisa ser melhorada, pois está insuficiente em algumas áreas, comprometendo a segurança e a visibilidade dos alunos e funcionários.

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B644-DC2E-B6F9-F2C6 e informe o código B644-DC2E-B6F9-F2C6

Reparo nas Paredes dos Corredores: As paredes dos corredores estão danificadas e necessitam de reparos para garantir um ambiente mais adequado e seguro para todos.

J U S T I F I C A T I V A

A Escola Olímpio Rafagnin é uma instituição de ensino fundamental e de grande importância para a comunidade do Parque Imperatriz, atendendo a centenas de alunos diariamente. As melhorias aqui solicitadas visam proporcionar um ambiente mais seguro, confortável e adequado ao desenvolvimento educacional e físico dos alunos, além de melhorar as condições de trabalho dos profissionais que ali atuam.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2025.

Bosco Foz
Vereador

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B644-DC2E-B6F9-F2C6 e informe o código B644-DC2E-B6F9-F2C6



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B644-DC2E-B6F9-F2C6 e informe o código B644-DC2E-B6F9-F2C6



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B644-DC2E-B6F9-F2C6 e informe o código B644-DC2E-B6F9-F2C6



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B644-DC2E-B6F9-F2C6 e informe o código B644-DC2E-B6F9-F2C6



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B644-DC2E-B6F9-F2C6 e informe o código B644-DC2E-B6F9-F2C6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B644-DC2E-B6F9-F2C6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO (CPF 919.XXX.XXX-87) em 16/04/2025 08:39:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B644-DC2E-B6F9-F2C6