Câmara Municipal de Barrinha
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Humberto Biancardi, 110 - Barrinha, SP - CEP: 14860-000 - (16) 3943-2060
http://www.barrinha.sp.leg.br - camara@barrinha.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 206/2019

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da prefeitura no sentido de que seja realizado uma manutenção (TAPAR) "buracos" que apareceram nas Ruas Izolina Zequieli, Catarina B. Jordão e Rua Virgilio Merli, nº 590, bairro Vila São José, devido o deterioramento das camadas de asfaltos onde formaram-se grandes crateras, inclusive próximo a prédios públicos.

EXMO.SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA:

O vereador que esta subscreve vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da prefeitura no sentido de que seja realizado uma manutenção (TAPAR) "buracos" que apareceram nas Ruas Izolina Zequieli, Catarina B. Jordão e Rua Virgilio Merli, nº 590, bairro Vila São José, devido o deterioramento das camadas de asfaltos onde formaram-se grandes crateras, inclusive próximo a prédios públicos (Escola Ibraim Saleh).

JUSTIFICATIVA:

Procurado por transeuntes e moradores destes locais, onde pediram a manutenção dos referidos buracos, que trazem transtornos para a população local e de outros bairros,.

Tal indicação visa a melhoria do local para os munícipes e evita também qualquer custo à possíves reparações de dano a transeuntes com o Erário Público

Sala das Sessões José Roberto Binhardi, em 09 de Dezembro de 2019

Ivan Inacio Botega
Ivan Botega (CIDADANIA) - Autor

Sidnei dos Santos
Sidnei do Balbo (PTB) - Subscritor

Proposição redigida por Claudiomiro Nogueira

Lida na sessão de 09/12/2019
Secretaria - Providenciado em: ___/___/___

Despacho em 09/12/2019
Ofício nº _____/_____

Benedito Pavan Junior - 1º Secretário

Adilson Barroso Oliveira - Presidente