Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Protocolo: 2190/13
Data: 16/10/13 Hora: 09:11
Ofício: _____
Aprovado na 31 SO, realizada
em 15.10.13 SI adendo

Presidente

no exercício da Presidência

INDICAÇÃO Nº 542 / 13

Assunto: Providências quanto à manutenção das ruas do bairro Jardim Albatroz II.

EDVALDO ALECRIM SILVA
1º Secretário

Ref: GVLHC

Bertioga, 15 de outubro de 2013.

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Nobres Vereadores:

Luís Henrique Capellini, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o Douto Plenário, fazer a seguinte Indicação:

O bairro Jardim Albatroz II tem recebido melhorias na sua via principal, inclusive com a pavimentação parcial da mesma, por conta do 1º Terminal de Transbordo de Passageiros que está em fase final de construção e deve ser entregue nas próximas semanas.

Ocorre que as demais ruas do bairro estão sem manutenção há algum tempo e apresentam estado lastimável de acesso, com destaque para a rua Sete, uma das mais intransitáveis, principalmente quando chove.

Por esse motivo, solicito da Secretaria de Serviços Urbanos a realização da manutenção das vias, com nivelamento também no trecho de terra da via principal, que também está bastante esburacada e tem sido motivo de reclamação dos moradores para com este vereador.

Abaixo seguem algumas fotos da situação das ruas do bairro.

Observados os preceitos regimentais, esta é a Indicação que vai devidamente subscrita.

Luís Henrique Capellini
Vereador

ALFONSO DARI WEILAND
Vereador

EDVALDO ALECRIM SILVA
1º Secretário

ELISABETH DOTTI CONSOLO
Vereadora

JOSÉ FELICIANO IRMÃO
2º Secretário

ANTÔNIO RODRIGUES FILHO
Vereador

LUIZ CARLOS PACÍFICO JR.
Vereador

IVAN DE CARVALHO
Vereador









Jardim Albatroz II apresenta ruas esburacadas, de difícil acesso, principalmente quando chove.

Há necessidade urgente de manutenção nas vias da localidade.

