CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE SUSTENTÁVEL DO VEREADOR VINÍCIUS ALCÂNTARA

Indicação Nº__/2023

Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que providencie realizar serviço de requalificação no Posto de Saúde Herval Soledade, localizado no bairro do Pontal, ou que este acione o órgão competente.

O Vereador que esta subscreve, em conformidade com o art. 128 e o art. 83, inciso III do Regimento Interno desta Casa, indica ao Exmº Prefeito Municipal **que providencie realizar serviço de requalificação no Posto de Saúde Herval Soledade, bairro do Pontal, ou que este acione o órgão competente.**

JUSTIFICATIVA

Com visita *in loco* por parte deste signatário, constatou-se a situação com diversas anomalias e rachaduras na estrutura do ambiente supramencionado.

Tal situação apresenta risco proeminentes de desabamento da localidade, para tanto, é necessário que o Executivo Municipal intervenha de forma a garantir a permanência do espaço.

Desta forma, indica-se o quanto descrito, para que possa haver uma intervenção efetiva conforme a necessidade apresentada.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Ilhéus, 08 de novembro de 2023.

Respeitosamente,

VINÍCIUS RODRIGUES ALCÂNTARA SILVA
Vereador

Sala 03, Praça J. J. Seabra, S/Nº, Centro, Ilhéus-BA, CEP: 45.653-280
E-mail: gabinetesustentavel.ios@gmail.com - Sítio eletrônico: www.viniciusalcantra.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE SUSTENTÁVEL DO VEREADOR VINÍCIUS ALCÂNTARA

Indicação Nº__/2023

ANEXO(S)






Imagem horizontal com destaque para rachaduras presentes na adjacência da porta.	Imagem horizontal com destaque paras anomalia presente na parede do posto em questão.

Sala 03, Praça J. J. Seabra, S/Nº, Centro, Ilhéus-BA, CEP: 45.653-280
E-mail: gabinetesustentavel.ios@gmail.com - Sítio eletrônico: www.viniciusalcantra.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE SUSTENTÁVEL DO VEREADOR VINÍCIUS ALCÂNTARA

Indicação Nº__/2023






Imagem horizontal com ênfase para rachaduras presentes no chão e nas paredes, destacando também a inclinação da parede em em foco.	Imagem horizontal com ênfase para deterioração presente na adjacência da porta em destaque.

Sala 03, Praça J. J. Seabra, S/Nº, Centro, Ilhéus-BA, CEP: 45.653-280
E-mail: gabinetesustentavel.ios@gmail.com - Sítio eletrônico: www.viniciusalcantra.com.br