Câmara Municipal de Cascavel
ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 11/07/2017
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 727 , DE 2017.
(Autor: Vereador Josué de Souza/ PTC)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, de Cascavel.

O Vereador Josué de Souza/ PTC, nos termos que regem o art. 116 do Interno desta Casa de Leis propõe a Mesa Diretora, após a sua leitura no Pequeno Expediente, seja encaminhada esta Indicação ao Poder Executivo Municipal, perante a Companhia de Engenharia de Transporte e Transito - cettrans, para que realize a manutenção da pintura asfáltica no quebra-molas na Rua Vitoria em frente ao número 2188 localizado, no Bairro Neva

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 10 de julho de 2017.

Josué de Souza
Vereador/ PTC

Justificação

A proposta legislativa que apresento tem a intenção de atender ao anseio dos moradores, a manutenção da pintura asfáltica e necessário pois a que existia no endereço acima citado encontra-se totalmente apagada devido ao desgaste natural. Esta sinalização serve para informar, orientar os motoristas para que todos obedeçam a sinalização e trafeguem com segurança.

Espero, pois, contar com a atenção do Poder Executivo a esta solicitação. E aguardo resposta para darmos ciência aos moradores que nos cobram providências.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA