INDICAÇÃO Nº: /2026

Indicamos à Mesa, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhada solicitação ao Exmo. Sr. Maurício Canuto, Secretário de Infraestrutura, Obras e Habitação, ao Exmo. Sr. Raimundo Souza, Secretário Regional de Serviços Públicos, e ao Exmo. Sr. Luiz Cabral de Oliveira Filho, Prefeito do Cabo de Santo Agostinho, para que sejam adotadas, com a máxima urgência, medidas de contenção, estabilização, capinação e recuperação da barreira localizada na Rua 27, nas proximidades da Igreja do Pastor Robério, no bairro da Charneca, no município do Cabo de Santo Agostinho – PE.

JUSTIFICATIVA

Senhores e Senhoras Vereadores e Vereadoras, a presente indicação se faz necessária diante do risco iminente à segurança dos moradores e transeuntes da Rua 27, no bairro da Charneca, provocado pelo deslizamento da barreira situada nas proximidades da Igreja do Pastor Robério. A instabilidade do terreno compromete a circulação de veículos e pedestres, colocando em perigo a integridade física da população local.

Ressalta-se que a situação se agrava consideravelmente durante períodos de chuva, aumentando a possibilidade de novos deslizamentos, erosão do solo e danos materiais. Além disso, o mato alto e a falta de manutenção adequada contribuem para o agravamento do problema, tornando imprescindível a capinação aliada às medidas de contenção e recuperação da barreira.

A adoção urgente de ações de estabilização, drenagem, capinação e recuperação da barreira é essencial não apenas para garantir a segurança da população, mas também para preservar a integridade do espaço urbano e possibilitar a circulação segura na via. Considerando que a Rua 27 é utilizada diariamente por moradores e frequentadores do bairro, torna-se prioridade máxima a execução dessas intervenções.

Assim sendo, solicitamos aos ilustres pares a aprovação da presente indicação, reiterando a necessidade de ação imediata por parte dos órgãos competentes.

Sala das Sessões, 01 de Abril de 2026

Vereador SGT Almeida

Edson Henrique de Lima Almeida

(Sargento Almeida)

Vereador

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas

URL pública de verificação de integridade e autenticidade
https://valida.ae/dc136a06d4db8b27f3d6a23dd8382eaac0c4f59f3d35fbb1d

Assinaturas concluídas: **1** de **1**


Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**

`fcdf88087b5929277bb3443ed4b0cdc4ef2668ba83db6e6b3df93425d7022617`
Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento



EDSON HENRIQUE DE LIMA ALMEIDA
069.536.324-70
Signatário

Trilha de auditoria

01/04/2026 12:43 — **EDSON HENRIQUE DE LIMA ALMEIDA** (ver.sgtalmeida@cabodesantoagostinho.pe.leg.br, CPF 069.536.324-70) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: `fcdf88087b5929277bb3443ed4b0cdc4ef2668ba83db6e6b3df93425d7022617`

01/04/2026 12:43 — **EDSON HENRIQUE DE LIMA ALMEIDA** (ver.sgtalmeida@cabodesantoagostinho.pe.leg.br, CPF 069.536.324-70) visualizou o documento

Endereço de IP: `187.1.171.102`	Porta: `47798`	SO: `Windows 10.0`
Arquitetura: `x64`	Navegador: `Chrome/146.0.0.0`	Render engine: `Gecko`
Tipo de geolocalização: `IP`	Precisão: `5km+`	Latitude e longitude: `-8.0009, -34.8687`

01/04/2026 12:43 — **EDSON HENRIQUE DE LIMA ALMEIDA** (ver.sgtalmeida@cabodesantoagostinho.pe.leg.br, CPF 069.536.324-70) assinou o documento

Endereço de IP: `187.1.171.102`	Porta: `47798`	SO: `Windows 10.0`
Arquitetura: `x64`	Navegador: `Chrome/146.0.0.0`	Render engine: `Gecko`
Tipo de geolocalização: `IP`	Precisão: `5km+`	Latitude e longitude: `-8.0009, -34.8687`